

dettagli veicolo

VIN	WBA8H7100 0A984146	Marca	BMW	Data di manutenzione	-
Targa	FX584EA	Modello	SERIES 3 SW 318d Business Advantage Touring Autom.	chilometraggio di manutenzione	-
Data Immat.	29/05/2019	Anno	0	Colore esterno	Bianco Smalto
Contachilometri	100 210 km	Cilindrata	-	Colore interni	Nero
Carburante	-	Versione	Station Wagon	Prossimo controllo tecnico	-
sedile	-	Cambio	Automatico	CO2	-
Porte	-	Marce	-		

Dettagli Ispezione

Data perizia	16/12/2024	Ispezione loc.	BERTANI CASTIGLIONE
--------------	------------	----------------	---------------------



Dotazioni Generiche

Climatizzatore automatico	✓
Sistema di navigazione	✓
Fendinebbia	✓
Sensori parcheggio ant	✓
Cerchi in lega	✓
Sensori parcheggio post	✓

Elemento rimovibile





Kit gonfiaggio ruote completo	✗
Copribagagli	✓
Rete separazione carico bagaglio	✓

Documento tecnico

Seconda chiave	✓
Chiave con telecomando	✓
Carta di circolazione	✓









Pneumatici

Kit Inverno

Bridgestone 225/50/17 H invernale 7.0 mm		Bridgestone 225/50/17 H invernale 7.0 mm	
Bridgestone 225/50/17 H invernale 5.0 mm		Bridgestone 225/50/17 H invernale 5.0 mm	

Esterni



3		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Kit gonfiaggio ruote completo</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Mancante</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Sostituzione</td></tr> </table>	Componente	Kit gonfiaggio ruote completo	Posizione	-	Danno	Mancante	Intensità	-	Operazione	Sostituzione	4		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Paraurti</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Paraurti	Posizione	Anteriore	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Riparazione
Componente	Kit gonfiaggio ruote completo																								
Posizione	-																								
Danno	Mancante																								
Intensità	-																								
Operazione	Sostituzione																								
Componente	Paraurti																								
Posizione	Anteriore																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Riparazione																								
5		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cerchio in lega</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Forfait Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Cerchio in lega	Posizione	Anteriore sinistro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Forfait Riparazione	6		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cerchio in lega</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Cerchio in lega	Posizione	Posteriore sinistro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Accettabile
Componente	Cerchio in lega																								
Posizione	Anteriore sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Forfait Riparazione																								
Componente	Cerchio in lega																								
Posizione	Posteriore sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
7		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Paraurti</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato-vernice incisa</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Diametro (mm) > 40</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Paraurti	Posizione	Posteriore	Danno	Ammaccato-vernice incisa	Intensità	Diametro (mm) > 40	Operazione	Riparazione	8		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Parafango</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato-vernice incisa</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Diametro (mm) > 40</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Parafango	Posizione	Posteriore destro	Danno	Ammaccato-vernice incisa	Intensità	Diametro (mm) > 40	Operazione	Riparazione
Componente	Paraurti																								
Posizione	Posteriore																								
Danno	Ammaccato-vernice incisa																								
Intensità	Diametro (mm) > 40																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Parafango																								
Posizione	Posteriore destro																								
Danno	Ammaccato-vernice incisa																								
Intensità	Diametro (mm) > 40																								
Operazione	Riparazione																								
9		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cerchio in lega</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Cerchio in lega	Posizione	Posteriore destro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Accettabile	10		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Tetto</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Tetto	Posizione	-	Danno	Ammaccato	Intensità	-	Operazione	Accettabile
Componente	Cerchio in lega																								
Posizione	Posteriore destro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
Componente	Tetto																								
Posizione	-																								
Danno	Ammaccato																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								

Interni

1		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cuscino sedile in tessuto</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Macchiato/Sporco</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Pulizia</td></tr> </table>	Componente	Cuscino sedile in tessuto	Posizione	Anteriore sinistro	Danno	Macchiato/Sporco	Intensità	-	Operazione	Pulizia	2		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cuscino sedile in tessuto</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Macchiato/Sporco</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Pulizia</td></tr> </table>	Componente	Cuscino sedile in tessuto	Posizione	Posteriore	Danno	Macchiato/Sporco	Intensità	-	Operazione	Pulizia
Componente	Cuscino sedile in tessuto																								
Posizione	Anteriore sinistro																								
Danno	Macchiato/Sporco																								
Intensità	-																								
Operazione	Pulizia																								
Componente	Cuscino sedile in tessuto																								
Posizione	Posteriore																								
Danno	Macchiato/Sporco																								
Intensità	-																								
Operazione	Pulizia																								