


### dettagli veicolo

VIN	WAUZZZF47 KA086459	Marca	AUDI	Data di manutenzione	-
Targa	FX314DV	Modello	A4 SW (PC) 2.0 Tdi S Tr. 110kw Bus. Sp. Avant	chilometraggio di manutenzione	-
Data Immat.	28/05/2019	Anno	0	Colore esterno	Grigio Metallizzata
Contachilometri	150 652 km	Cilindrata	-	Colore interni	Rosso
Carburante	-	Versione	Station Wagon	Prossimo controllo tecnico	-
sedile	-	Cambio	Automatico	CO2	-
Porte	-	Marce	-		

### Dettagli Ispezione

Data perizia	03/12/2024	Ispezione loc.	BERTANI CASTIGLIONE
--------------	------------	----------------	---------------------



### Dotazioni Generiche

Climatizzatore automatico	✓
Sistema di navigazione	✓
Lettore CD	✓
Sensori parcheggio ant	✓
Cerchi in lega	✓
Sensori parcheggio post	✓

### Elemento rimovibile

--

### Documento tecnico










SD card	✓
Seconda chiave	✓
Chiave con telecomando	✓
Carta di circolazione	✓

### Pneumatici


### Kit Inverno

Pirelli 225/50/17 H invernale 5.0 mm		Pirelli 225/50/17 H invernale 5.1 mm	
Pirelli 225/50/17 H invernale 6.0 mm		Pirelli 225/50/17 H invernale 6.1 mm	

### Esterni

2		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Componente</td><td>Paraurti</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </tbody> </table>	Componente	Paraurti	Posizione	Anteriore	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Riparazione	3		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Componente</td><td>Cofano anteriore</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </tbody> </table>	Componente	Cofano anteriore	Posizione	-	Danno	Ammaccato	Intensità	-	Operazione	Accettabile
Componente	Paraurti																								
Posizione	Anteriore																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Cofano anteriore																								
Posizione	-																								
Danno	Ammaccato																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
4		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Componente</td><td>Paraurti</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </tbody> </table>	Componente	Paraurti	Posizione	Posteriore	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Riparazione	5		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Componente</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato-vernice incisa</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Sostituzione</td></tr> </tbody> </table>	Componente	Spoiler	Posizione	Posteriore	Danno	Ammaccato-vernice incisa	Intensità	-	Operazione	Sostituzione
Componente	Paraurti																								
Posizione	Posteriore																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Spoiler																								
Posizione	Posteriore																								
Danno	Ammaccato-vernice incisa																								
Intensità	-																								
Operazione	Sostituzione																								
6		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Componente</td><td>Lunotto</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Rotto</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Sostituzione</td></tr> </tbody> </table>	Componente	Lunotto	Posizione	-	Danno	Rotto	Intensità	-	Operazione	Sostituzione	7		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Diametro (mm) &gt; 40</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </tbody> </table>	Componente	Porta	Posizione	Posteriore destro	Danno	Ammaccato	Intensità	Diametro (mm) > 40	Operazione	Riparazione
Componente	Lunotto																								
Posizione	-																								
Danno	Rotto																								
Intensità	-																								
Operazione	Sostituzione																								
Componente	Porta																								
Posizione	Posteriore destro																								
Danno	Ammaccato																								
Intensità	Diametro (mm) > 40																								
Operazione	Riparazione																								
8		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Componente</td><td>Parafango</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </tbody> </table>	Componente	Parafango	Posizione	Anteriore destro	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Riparazione	9		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Componente</td><td>Parabrezza</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Rotto</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Sostituzione</td></tr> </tbody> </table>	Componente	Parabrezza	Posizione	-	Danno	Rotto	Intensità	-	Operazione	Sostituzione
Componente	Parafango																								
Posizione	Anteriore destro																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Parabrezza																								
Posizione	-																								
Danno	Rotto																								
Intensità	-																								
Operazione	Sostituzione																								
10		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Componente</td><td>Tetto</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </tbody> </table>	Componente	Tetto	Posizione	-	Danno	Ammaccato	Intensità	-	Operazione	Accettabile													
Componente	Tetto																								
Posizione	-																								
Danno	Ammaccato																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								

## Interni

1		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Componente</td><td>Pulizia interna</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Macchiato/Sporco</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Pulizia</td></tr> </tbody> </table>	Componente	Pulizia interna	Posizione	-	Danno	Macchiato/Sporco	Intensità	-	Operazione	Pulizia		
Componente	Pulizia interna													
Posizione	-													
Danno	Macchiato/Sporco													
Intensità	-													
Operazione	Pulizia													

## Commenti

Impossibile verificare dotazioni e condizioni vano bagagli/portello.