

dettagli veicolo

VIN	WF0FXXWPM FLR80443	Marca	FORD	Data di manutenzione	-
Targa	GB039HA	Modello	KUGA (PC) 2.0 Ecoblue Mhev 150cv 2wd St-Line X	chilometraggio di manutenzione	-
Data Immat.	22/05/2020	Anno	0	Colore esterno	Grigio Metallizzata
Contachilometri	103 940 km	Cilindrata	-	Colore interni	Nero
Carburante	-	Versione	SUV CrossOver	Prossimo controllo tecnico	-
sedile	-	Cambio	Manuale	CO2	-
Porte	-	Marce	-		

Dettagli Ispezione

Data perizia	11/12/2024	Ispezione loc.	CAT VERCELLI
--------------	------------	----------------	--------------



Dotazioni Generiche

Climatizzatore automatico	✓
Sistema di navigazione	✓
Fendinebbia	✓
Sensori parcheggio ant	✓
Cerchi in lega	✓
Sensori parcheggio post	✓

Elemento rimovibile





Kit gonfiaggio ruote completo	✓
Triangolo	✓
Ripiano cappelliera	✓

Documento tecnico

Seconda chiave	✓
Chiave con telecomando	✓
Carta di circolazione	✓

















Pneumatici

Kit Inverno

Continental 225/60/18 H invernale 5.6 mm		Continental 225/60/18 H invernale 5.4 mm	
Continental 225/60/18 H invernale 6.1 mm		Continental 225/60/18 H invernale 6.1 mm	

Esterni



1		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cofano anteriore</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Grandinato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Diametro (mm) > 40</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Cofano anteriore	Posizione	-	Danno	Grandinato	Intensità	Diametro (mm) > 40	Operazione	Riparazione	2		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Paraurti</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Scheggia</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Diametro (mm) > 4</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Paraurti	Posizione	Anteriore	Danno	Scheggia	Intensità	Diametro (mm) > 4	Operazione	Riparazione
Componente	Cofano anteriore																								
Posizione	-																								
Danno	Grandinato																								
Intensità	Diametro (mm) > 40																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Paraurti																								
Posizione	Anteriore																								
Danno	Scheggia																								
Intensità	Diametro (mm) > 4																								
Operazione	Riparazione																								
3		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Anteriore sinistro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Accettabile	4		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Posteriore sinistro	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Riparazione
Componente	Porta																								
Posizione	Anteriore sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
Componente	Porta																								
Posizione	Posteriore sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Riparazione																								
5		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Parafango</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato-vernice incisa</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Diametro (mm) > 40</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Parafango	Posizione	Posteriore sinistro	Danno	Ammaccato-vernice incisa	Intensità	Diametro (mm) > 40	Operazione	Riparazione	6		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Calotta retrovisore</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Forfait Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Calotta retrovisore	Posizione	Sinistro	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Forfait Riparazione
Componente	Parafango																								
Posizione	Posteriore sinistro																								
Danno	Ammaccato-vernice incisa																								
Intensità	Diametro (mm) > 40																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Calotta retrovisore																								
Posizione	Sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Forfait Riparazione																								
7		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Tetto</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Grandinato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Diametro (mm) > 40</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Tetto	Posizione	-	Danno	Grandinato	Intensità	Diametro (mm) > 40	Operazione	Riparazione	8		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Paraurti</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Paraurti	Posizione	Posteriore	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Riparazione
Componente	Tetto																								
Posizione	-																								
Danno	Grandinato																								
Intensità	Diametro (mm) > 40																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Paraurti																								
Posizione	Posteriore																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Riparazione																								
9		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Anteriore destro	Danno	Ammaccato	Intensità	-	Operazione	Accettabile	10		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Posteriore destro	Danno	Ammaccato	Intensità	-	Operazione	Accettabile
Componente	Porta																								
Posizione	Anteriore destro																								
Danno	Ammaccato																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
Componente	Porta																								
Posizione	Posteriore destro																								
Danno	Ammaccato																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
11		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Calotta retrovisore</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Forfait Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Calotta retrovisore	Posizione	Destro	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Forfait Riparazione	12		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Parafango</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Parafango	Posizione	Anteriore destro	Danno	Ammaccato	Intensità	-	Operazione	Accettabile
Componente	Calotta retrovisore																								
Posizione	Destro																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Forfait Riparazione																								
Componente	Parafango																								
Posizione	Anteriore destro																								
Danno	Ammaccato																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
13		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Parafango</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Parafango	Posizione	Posteriore destro	Danno	Ammaccato	Intensità	-	Operazione	Accettabile	14		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Parabrezza</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Rotto</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Sostituzione</td></tr> </table>	Componente	Parabrezza	Posizione	-	Danno	Rotto	Intensità	-	Operazione	Sostituzione
Componente	Parafango																								
Posizione	Posteriore destro																								
Danno	Ammaccato																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
Componente	Parabrezza																								
Posizione	-																								
Danno	Rotto																								
Intensità	-																								
Operazione	Sostituzione																								
15		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Modanatura porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Lunghezza (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Modanatura porta	Posizione	Anteriore sinistro	Danno	Riga	Intensità	Lunghezza (cm) > 10	Operazione	Riparazione	16		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Portello</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Grandinato</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Diametro (mm) > 40</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Portello	Posizione	-	Danno	Grandinato	Intensità	Diametro (mm) > 40	Operazione	Riparazione
Componente	Modanatura porta																								
Posizione	Anteriore sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	Lunghezza (cm) > 10																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Portello																								
Posizione	-																								
Danno	Grandinato																								
Intensità	Diametro (mm) > 40																								
Operazione	Riparazione																								



Commenti

sedili pelle e tessuto