Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Ingenieurbüro Wester GmbH, Partner TÜV SÜD Venloer Str. 1041 50829 Köln Besichtigungsdatum: **Protokollnummer:** Erstellt durch:

Besichtigt durch:

37668300 Markus Böttcher Nina Lehmler

18.12.2024





ZFA3120000JE58420

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	50.444 km
Hersteller	Fiat	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	500	HU (Abgelesen aus ZBI)	12/2025
Fahrgestellnummer	ZFA3120000JE58420	Leistung / Hubraum	52 kW / 999 ccm
Erstzulassung	23.12.2020	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Blau
Letzte Wartung	12/2023, 37.662 km	Lackierung	Grün
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	
1	2.Radsatz	2 Reifen - erneuern	
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	
3	Schweller links	Schweller - Kratzer - lackieren	
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (Reparaturerweiterung nach Demontage möglich) - gebrochen / gerissen	
4	Slossianger voin	- erneuern	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung			
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.					

Fehlteile

Fehlteil	
Unterlagen - HU Bescheinigung	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	
Keine f	eststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/45 R16 84H	Michelin	Winterreifen	4mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	195/45 R16 84H	Michelin	Winterreifen	6mm - 4mm	i.O.	i.O.

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

Ingenieurbüro Wester GmbH, Partner TÜV SÜD Venloer Str. 1041 50829 Köln Besichtigungsdatum: 18.12.2024 **Protokollnummer: 37668300**Erstellt durch: Markus Böttcher

Nina Lehmler

Besichtigt durch:



Autoria

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/45 R16 84V	Dunlop	Sommerreifen	0mm - 0mm	n.i.O.	i.O.
2	195/45 R16 84V	Dunlop	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Тур	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2031

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

50829 Köln

Ingenieurbüro Wester GmbH, Partner TÜV SÜD Venloer Str. 1041 Besichtigungsdatum: 18.12.2024

Protokollnummer: 37668300

Erstellt durch: Markus Bötte

Besichtigt durch:

Markus Böttcher Nina Lehmler



Seite 3 / 10

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Fiat	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	500	Laufleistung (abgelesen)	50.444 km
Fahrgestellnummer	ZFA3120000JE58420	Erstzulassung	23.12.2020

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Ingenieurbüro Wester GmbH, Partner TÜV SÜD Venloer Str. 1041 50829 Köln Besichtigungsdatum: 18.1.

Protokollnummer: 3766

Erstellt durch: Mark

Besichtigt durch: Nina

18.12.2024 **37668300** Markus Böttcher Nina Lehmler



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

Ingenieurbüro Wester GmbH, Partner TÜV SÜD Venloer Str. 1041 50829 Köln

Besichtigungsdatum: 18.12.2024 Protokollnummer: 37668300 Erstellt durch: Markus Böttcher

Besichtigt durch:





Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

Ingenieurbüro Wester GmbH, Partner TÜV SÜD Venloer Str. 1041 50829 Köln Besichtigungsdatum: 18.12.2024 **Protokollnummer: 37668300**Erstellt durch: Markus Böttcher

Besichtigt durch:



Auto Plus



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 16: Zusatzbereifung

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Ingenieurbüro Wester GmbH, Partner TÜV SÜD Venloer Str. 1041 50829 Köln

Besichtigungsdatum: 18.12.2024 Protokollnummer: 37668300 Erstellt durch: Markus Böttcher

Besichtigt durch:



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - erneuern



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - erneuern



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - erneuern



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - erneuern



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - erneuern



Beschädigung #2: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig durchführen

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

Ingenieurbüro Wester GmbH, Partner TÜV SÜD Venloer Str. 1041 50829 Köln Besichtigungsdatum: 18.12.2024 **Protokollnummer: 37668300**Erstellt durch: Markus Böttcher

Besichtigt durch:



Auto Plus



Beschädigung #3: Schweller links: Schweller - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Schweller links: Schweller - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Reparaturerweiterung nach Demontage möglich) - gebrochen /



Beschädigung #3: Schweller links: Schweller - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Schweller links: Schweller - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Reparaturerweiterung nach Demontage möglich) - gebroche...

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

Ingenieurbüro Wester GmbH, Partner TÜV SÜD Venloer Str. 1041 50829 Köln Besichtigungsdatum: 18.12.2024

Protokollnummer: 37668300

Erstellt durch: Markus Böttcher

Besichtigt durch:

TUV

Auto Plus



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Reparaturerweiterung nach Demontage möglich) - gebrochen /



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Reparaturerweiterung nach Demontage möglich) - gebrochen /



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Reparaturerweiterung nach Demontage möglich) - gebrochen /



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Reparaturerweiterung nach Demontage möglich) - gebroche...



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Reparaturerweiterung nach Demontage möglich) - gebroche...



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Reparaturerweiterung nach Demontage möglich) - gebroche...

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Ingenieurbüro Wester GmbH, Partner TÜV SÜD Venloer Str. 1041 50829 Köln Besichtigungsdatum: 18.12.2024

Protokollnummer: 37668300

Erstellt durch: Markus Böttcher

Besichtigt durch: Nina Lehmler





Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Reparaturerweiterung nach Demontage möglich) - gebrochen /