



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

17.11.2022	7593	ASO000107	02	01	0070/-	160
M1	AC		04322--		1809--	
VSSZZK14PP000798	8		1540--		001818--	
CUPRA						
K1				002270	2270	
BBBJCL1FX2			01070	01250		
BPE1MH003051BAS			01070	01250		
BORN 150 KW 58/62 KWH					064	
SEAT (E)					5	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					215/50 R19 93T	
Kombilimousine					215/50 R19 93T	
715/2007*2018/1832AX					7	
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz					e9*2018/858*04001*06	
Elektro					06.07.2022	GN372048
0004	30AX					
P.2: 70.00KW/30MIN; MAX. POWER 150.00KW*BATERIEKAPAZI TÄT 62.0KWH*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.11.2022*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 15 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 16 : Felge hinten rechts zerkratzt



Bild 17 : Felge hinten rechts zerkratzt



Bild 18 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt



Bild 19 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt



Bild 20 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt



Bild 21 : Schwellerverkleidung rechts zerkratzt