

DEKRA Automobil GmbH
Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ulm
Herrlinger Str. 72
89081 Ulm
Telefon 0731 / 9372-0
Fax 0731 / 9372-72
E-Mail ulm.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Tim Jochum
Tel. direkt 0731 9372-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****NT E2400E****FIN****VSSZZK14PP000798**

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 11.11.2024
Besichtigung 23.12.2024, 10:45 Uhr, durch Herrn Tim Jochum bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ulm, Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm
Bewertet auf 23.12.2024
Betrifft Leasing-Nr. 404549

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.141,00 EUR
	ohne MwSt.	-958,82 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-791,00 EUR
	ohne MwSt.	-664,71 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.11.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	CUPRA	Marke	CUPRA
Typ / Verkaufsbez.	Born 150kW/58kWh	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZK14PP000798	HSN / TSN	7593 / ASO
Schlüssel-Nr.	10640170	Km-Stand abgelesen	18509
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/ Elektromotor	Leistung (kW)	70
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Automatik /
	Elektrofz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Silber (C7A)
Polster	Stoff		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 19 93 T	Falken / Euroallseason AS-210 MFS	A /O	7 mm
rechts	215 / 50 R 19 93 T	Falken / Euroallseason AS-210 MFS	A /O	7 mm
2 links	215 / 50 R 19 93 T	Falken / Euroallseason AS-210 MFS	A /O	7 mm
rechts	215 / 50 R 19 93 T	Falken / Euroallseason AS-210 MFS	A /O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbag-System, vorne und hinten, Ambientebeleuchtung in der Türverkleidung, vorne, Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch, auf Beifahrerseite konvex, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Liquid Grey, Batteriegarantie 8 Jahre, maximal 160.000 km, Bremsleuchte, dritte, C-Säule mit CUPRA Designelement, CCS-Ladedose, CUPRA Drive Profile, CUPRA Schriftzug auf Heckklappe, CUPRA Seitenschweller in Liquid Grey, CUPRA e-Sound, Dachhimmel in Black, Dekorelementen, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 1 Gang Automatik, Heat pump, Heckscheibenwischer, Heckspoiler in Wagenfarbe, Heckstoßfänger und Diffusor in Wagenfarbe, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts sowie auf Beifahrersitz, Innenspiegel automatisch abblendend, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage: Climatronic mit

elektronischer Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, Kopfstützen, 3 hinten, Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A, Lenkrad: CUPRA Supersport-Multifunktionslenkrad in Leder, Licht: Voll-Scheinwerfer, Mittelarmlehne vorne, Mittelkonsole mit integriertem Staufach und Getränkehalter, Müdigkeitserkennung, Notruf-Service, Progressivlenkung, Radio: Radio-, Navigations- und Multimediasysteme, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder CYCLONE 7,5J x 18", Sicherheitsgurte -vorne und hinten, Sitze: 3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sonnenblenden mit Make-up Spiegel, beleuchtet, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Spurhalteassistent, Steckdose 12-V im Gepäckraum, Stoßfänger vorne in Wagenfarbe, Ultraschall-Einparkhilfe vorne und hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PZT	AR Head-up-Display
	Lackierung: Metallic
PW1	Paket: Below Zero Pack
PVD	Paket: Cargo Pack
PZK	Paket: Pilot M Pack
PCO	Privacy Glass: Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt
PY1,PY3	Tool Kit in Verbindung mit 18-20" Sommerreifen / 19" Ganzjahresreifen

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Stoßfänger hinten zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)	150	voll	-150	-126,05
2. Glanzgedrehte Felge vorne rechts zerkratzt, erneuern (Bild 18, 19, 20)	991	anteilig	-641	-538,66
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.141		-791	-664,71

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge hinten rechts zerkratzt, (Bild 16, 17)
 Schwellerverkleidung rechts zerkratzt, polieren (Bild 21)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.



Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Tim Jochum

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
23.12.2024	Schnur	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
23.12.2024	Jochum	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift