

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

| | |
|---------------------------|---|
| Ihr Auftrag vom | 19.11.2024 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort | 36272 Niederaula, Industriestraße 11 |
| Besichtigungsdatum | 21.11.2024 |
| Referenznummern | 0002026023 |

Fahrzeugdaten / Technische Daten

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Fahrzeugident.-Nr. | WF0FXTTGFJS40108 | | |
| Fahrzeugart | PKW - Mehrzweckfahrzeug | Farbton / Lackart | Frost-Weiß / Uni |
| Hersteller | Ford | Nächste HU | 11/2024 |
| Typ / Verkaufsbez. | Transit 2.0 TDCI 350 L3 Trend | Laufleistung abgelesen | 141.517 km |
| Erstzulassung | 22.10.2018 | Emissionsklasse | Unbekannt |
| Getriebe / Gänge | Manuell / 6 | Sitzplätze / Türen | 3 / 5 |
| Achsen / angetrieben | 2 / 1 | Anzahl Besitzer | unbekannt |
| Motorart | Reihenmotor / Diesel | Hubraum / Nennleistung | 1.995 ccm / 96 KW |
| Antriebsart | Frontantrieb | | |

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

| Montierte Räder: | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|------------|----------------------|-------------|
| Position | Reifenart | Felgenart | Hersteller | Dimension | Profiltiefe |
| vorn links | Sommerreifen | Stahlrad | Michelin | 235/65 R16C 115/113R | 3 mm |
| vorn rechts | Sommerreifen | Stahlrad | Michelin | 235/65 R16C 115/113R | 3 mm |
| hinten rechts | Sommerreifen | Stahlrad | Michelin | 235/65 R16C 115/113R | 7 mm |
| hinten links | Sommerreifen | Stahlrad | Michelin | 235/65 R16C 115/113R | 7 mm |
| Reservebereifung: TireFit | | | | | |

| Beiliegende Räder: | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------|------------|----------------------|-------------|
| Position | Reifenart | Felgenart | Hersteller | Dimension | Profiltiefe |
| Rad 1 | Winterreifen | Stahlrad | Michelin | 235/65 R16C 115/113R | 3 mm |
| Rad 2 | Winterreifen | Stahlrad | Michelin | 235/65 R16C 115/113R | 3 mm |
| Rad 3 | Winterreifen | Stahlrad | Semperit | 235/65 R16C 115/113R | 7 mm |
| Rad 4 | Winterreifen | Stahlrad | Semperit | 235/65 R16C 115/113R | 7 mm |

| Allgemeines / Zustand | |
|--|--|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden | ✓ Rangierfahrt durchgeführt. |
| ✗ Probefahrt durchgeführt. | ✗ Ladekabel vorhanden |
| ✗ Anhängerkupplung vorhanden | ✗ Bordwerkzeug vorhanden |
| Kundendienst laut Serviceheft am 06.10.2020 bei km 64.888. | |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten | |
|--|---|
| ✓ Motor startet eigenständig | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen | |

| Fahrzeugzustand | |
|-----------------|----------|
| ✗ verschmutzt | ✗ nass |
| ✗ Eis | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort | |
|-----------------------------------|--|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich |

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------|--|--------------|
| Keine festgestellt. | | |

| Anmerkungen |
|-------------|
| |

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

| Serienausstattung (nicht verifiziert) | | | |
|---|---|--|---|
| Radvollabdeckungen | | Reifen-Reparaturkit | |
| Reifendruck-Kontrollsystem | | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | |
| Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | | Elektron. Differentialsperre (EDS) | |
| Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) | | Drehzahlmesser | |
| Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum | | Bordcomputer | |
| Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig) | | Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | |
| Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | | USB-Schnittstelle | |
| AUX-IN-Anschluss | | Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | |
| Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad | | Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display | |
| Antriebsart: Frontantrieb | | Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | |
| Anti-Blockier-System (ABS) | | Airbag Fahrerseite | |
| Airbag Beifahrerseite abschaltbar | | Airbag Beifahrerseite | |
| Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus | | Abbiegelicht im Scheinwerfer | |
| 3. Bremsleuchte | | Rußpartikelfilter | |
| Radstand 3750 mm | | Produktionsstätte: Otosan | |
| Nebelscheinwerfer | | Parkpilotsystem vorn und hinten | |
| Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT | | Leuchtweitenregelung | |
| Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | | Kühlergrill silber | |
| Klimaanlage | | Karosserievariante: Mittelhohes Dach | |
| Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum | | Innenraumfilter: Pollenfilter | |
| Heizung mit Umlufschaltung | | Heckscheibenwischer | |
| Heckscheibe heizbar | | Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) | |
| Haltegriff B-Säule | | Getriebe 6-Gang | |
| Lenkrad (Leder) | | Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | |
| Generator 165 A | | Fensterheber elektrisch | |
| Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent | | Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | | Schalt-/Wählhebelgriff Leder | |
| Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts | | Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung) | |
| Servolenkung | | Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) | |
| Sitzbezug / Polsterung: Stoff | | Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar | |
| Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | | Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze | |
| Klapptisch in Beifahrerdoppelsitz integriert | | Staukästen unter Sitzbank | |
| Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank | | Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, breit | |
| Stahlfelgen 6,5x16 | | Start/Stop-Anlage | |
| Stoßfänger teillackiert | | Tagfahrlicht | |
| Trittstufe hinten integriert | | Verglasung getönt | |
| Wegfahrsperre | | Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |
| Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung | | | |
| Sonderausstattung (verifiziert) | | | |
| Entfall 3.Sitzreihe im Lade-/Fahrgastraum | ✓ | Schmutzfänger vorn | ✓ |
| Sicht-Paket 1 | ✓ | Frontscheibe heizbar | ✓ |
| Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad | ✓ | 2. Batterie | ✓ |

| Wertbeeinflussende Faktoren | | |
|--|-----------------|----------|
| Seite links (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Tür vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Seite rechts (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24) | 1077,20 € | 499,71 € |
| Tür hinten rechts, verkratzt, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Tür vorne rechts, verkratzt, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Tür vorne rechts Fangband / Feststeller, untypische Geräusche, ersetzen (Bild 18, Bild 19) | 94,38 € | 33,03 € |
| Heck (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Stoßfänger hinten Ecke rechts -unlackiert-, gerissen, ersetzen (Bild 25, Bild 26, Bild 27) | 163,19 € | 57,12 € |
| Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Hecktür rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 31, Bild 32, Bild 33) | 675,56 € | 277,34 € |
| Hecktür rechts, Spaltmaß fehlerhaft, instand setzen (Bild 28, Bild 29, Bild 30) | 62,92 € | 62,92 € |
| Hecktür links, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 34, Bild 35, Bild 36) | 698,95 € | 285,53 € |
| Exterieur (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben | 160,00 € | 160,00 € |
| Interieur (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| Laderaum Abdeckung, beschädigt, ersetzen (Bild 20, Bild 21) | 267,52 € | 93,63 € |
| Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.) | Reparaturkosten | MW |
| HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen (Bild 15) | 121,85 € | 121,85 € |
| Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen (Bild 16, Bild 17) | 750,37 € | 750,37 € |
| Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |
| Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur | 0,00 € | 0,00 € |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 345,40 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

| Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt) | |
|---|--------------------|
| Reparaturkosten | 4.071,94 € |
| Minderwert | 2.341,50 € |
| Händlerverkaufspreis | 11.150,00 € |
| Händlerverkaufspreis | 12.400,00 € |

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 36 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 16.01.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage




Bild 17 Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen



Bild 18 Tür vorne rechts, Fangband / Feststeller, untypische Geräusche, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne rechts, Fangband / Feststeller, untypische Geräusche, ersetzen



Bild 20 Laderaum, Abdeckung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Laderaum, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 23 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 24 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -unlackiert-, gerissen, ersetzen



Bild 26 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -unlackiert-, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -unlackiert-, gerissen, ersetzen



Bild 28 Hecktür rechts, Spaltmaß fehlerhaft, instand setzen

Fotoanlage



Bild 29 Hecktür rechts, Spaltmaß fehlerhaft, instand setzen



Bild 30 Hecktür rechts, Spaltmaß fehlerhaft, instand setzen

Fotoanlage



Bild 31 Hecktür rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren



Bild 32 Hecktür rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 33 Hecktür rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren



Bild 34 Hecktür links, korrodiert, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Hecktür links, korrodiert, instand setzen - lackieren




Bild 36 Hecktür links, korrodiert, instand setzen - lackieren