



WAUZZZGB5NR012573

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	15.413 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	10 Monat(e)
Typ/Modell	A1 Sportback	HU (Bericht lag vor)	01/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZGB5NR012573	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	10.01.2022	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	01/2024, 11.420 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	Reifensatz komplett (orig Sommerreifensatz montieren) - abweichend Auslieferungszustand - de-/montieren
2	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Griff außen - Kratzer - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Interieur - Hutablage (Gepäckraumabdeckung fehlt)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Tür vorne links

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/45 R17 91W	Continental	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	215/45 R17 91W	Continental	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 09.01.2025
Protokollnummer: 37859528
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/45 R17 91W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	215/45 R17 91W	Bridgestone	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 09.01.2025
Protokollnummer: 37859528
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A1 Sportback	Laufleistung (abgelesen)	15.413 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGB5NR012573	Erstzulassung	10.01.2022

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Böttcher', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 TÜV SÜD Service Center
 Garching
 Schleißheimer Str. 126 A
 85748 Garching

Besichtigungsdatum: 09.01.2025
Protokollnummer: 37859528
 Erstellt durch: Markus Böttcher
 Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: Reifensatz komplett (orig Sommerreifensatz montieren) - abweichend Auslieferungszustand -



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 09.01.2025
Protokollnummer: 37859528
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 09.01.2025
Protokollnummer: 37859528
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Auto Plus

Nacklackierungsfotos



Nacklackierung 1: Kotflügel links, Tür vorne links



Nacklackierung 1: Kotflügel links, Tür vorne links