


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
GS-KFZ Sachverständigen
Büro, Partner TÜV SÜD
Zusestraße 3
64347 Griesheim

Besichtigungsdatum: 15.01.2025
Protokollnummer: 38070519
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Dustin Steuernagel



Auto Plus



WBA7K510907H35457

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	26.194 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	30.000 km
Typ/Modell	120i	HU (Bericht lag vor)	12/2025
Fahrgestellnummer	WBA7K510907H35457	Leistung / Hubraum	131 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	21.12.2020	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung	11/2024, 25.600 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92Y	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/40 R18 92Y	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
GS-KFZ Sachverständigen
Büro, Partner TÜV SÜD
Zusestraße 3
64347 Griesheim

Besichtigungsdatum: 15.01.2025
Protokollnummer: 38070519
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Dustin Steuernagel



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	120i	Laufleistung (abgelesen)	26.194 km
Fahrgestellnummer	WBA7K510907H35457	Erstzulassung	21.12.2020

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Böttcher', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 GS-KFZ Sachverständigen
 Büro, Partner TÜV SÜD
 Zusestraße 3
 64347 Griesheim

Besichtigungsdatum: 15.01.2025
Protokollnummer: 38070519
 Erstellt durch: Markus Böttcher
 Besichtigt durch: Dustin Steuernagel




Abbildung 13: Dokumente