

WBA6L31080FK05223

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	88.752 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	14.000 km
Typ/Modell	318d	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2025
Fahrgestellnummer	WBA6L31080FK05223	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	20.07.2020	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung	07/2024, 76.944 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 20.12.2024
Protokollnummer: 37749150
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Weber



Auto Plus

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 3mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 20.12.2024
Protokollnummer: 37749150
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Weber



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: ausreichend
Typ/Modell	318d	Laufleistung (abgelesen)	88.752 km
Fahrgestellnummer	WBA6L31080FK05223	Erstzulassung	20.07.2020

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges lediglich bedingt ausreichend. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 20.12.2024
Protokollnummer: 37749150
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Weber



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 DTS GmbH
 Deizisauer Straße 24
 73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 20.12.2024
Protokollnummer: 37749150
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Weber



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 20.12.2024
Protokollnummer: 37749150
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Weber



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Zusatzbereifung



Abbildung 16: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
DTS GmbH
Deizisauer Straße 24
73770 Denkendorf

Besichtigungsdatum: 20.12.2024
Protokollnummer: 37749150
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Weber



Auto Plus



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren