



WAUZZZFZ6RP050880

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	7 591 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	4 Monat(e)
Type/Modèle	Q4 45 e-tron	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	06/2027
Numéro de châssis	WAUZZZFZ6RP050880	Puissance / Cylindrée	89 kW
Première immatriculation	4 juin 2024	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Electrique	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - bosse(s) - Bon travail de réparation
2	Hayon/Porte arrière	Amortisseur à gaz - Usé - Remplacer
3	Capot moteur	Capot moteur - Dommage causé par la grêle - Bon travail de réparation
4	Toit	Toit - Dommage causé par la grêle - Bon travail de réparation

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 101V	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	255/50 R19 103V	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	



Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 101T	Hankook	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	255/50 R19 103T	Hankook	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 déc. 2024
Numéro de protocole: 37735119
Date de livraison: 2 janv. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	Q4 45 e-tron	Kilométrage (Lu)	7 591 km
Numéro de châssis	WAUZZZFZ6RP050880	Première immatriculation	4 juin 2024

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - bosse(...)
Bon travail de réparation



Domage #1: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre -
bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #2: Hayon/Porte arrière: Amortisseur à gaz - Usé -
Remplacer



Domage #2: Hayon/Porte arrière: Amortisseur à gaz - Usé -
Remplacer



Domage #3: Capot moteur: Capot moteur - Dommage causé par
la grêle - Bon travail de réparation



Domage #3: Capot moteur: Capot moteur - Dommage causé
par la grêle - Bon travail de réparation



Domage #3: Capot moteur: Capot moteur - Dommage causé par la grêle - Bon travail de réparation



Domage #4: Toit: Toit - Dommage causé par la grêle - Bon travail de réparation



Domage #4: Toit: Toit - Dommage causé par la grêle - Bon travail de réparation