

WBA11CG000CG90324

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	148.901 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	12.000 km
Typ/Modell	530e	HU (Bericht lag vor)	06/2026
Fahrgestellnummer	WBA11CG000CG90324	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	10.05.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	06/2024, 128.636 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufll	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
6	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
7	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Schweller links	Verkleidung - Kratzer - Smart Repair
9	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
4	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/50 R18 100V	Dunlop	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	245/50 R18 100V	Dunlop	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 10.01.2025
Protokollnummer: 37853342
Anlieferungsdatum: 10.01.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	530e	Laufleistung (abgelesen)	148.901 km
Fahrgestellnummer	WBA11CG000CG90324	Erstzulassung	10.05.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #7: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Schweller links: Verkleidung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Schweller links: Verkleidung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Sm... Repair



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott