

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE  
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2  
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Zustandsbericht



### Vorgang

<b>Fahrzeughalter</b>	Allane SE
<b>Ihr Auftrag vom</b>	14.01.2025 durch Allane SE
<b>Besichtigungsort</b>	22885 Barsbüttel, Mittelweg 1
<b>Besichtigungsdatum</b>	16.01.2025
<b>Referenznummern</b>	0030872180 - 0048051066

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Kennzeichen</b>	<b>M-C 4103</b>	<b>Fzg.-Ident.-Nummer</b>	<b>WAUZZZF54KA045957</b>
<b>Fabrikat</b>	Audi	<b>1. Zulassung</b>	21.05.2019
<b>Typ</b>	A5 Sportback 40 TDI S tronic	<b>Fahrzeugart</b>	PKW
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 7	<b>Farbe</b>	Manhattengrau - Metallic
<b>Laufleistung abgelesen</b>	135.879 km	<b>Sitzplätze</b>	4
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Aufbau</b>	Schräghecklimousine, 5 Türen
<b>Anzahl Besitzer</b>	keine Angabe	<b>nächste HU</b>	09/2026
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.968 ccm / 140 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98V M+S	7 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98V M+S	7 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98V M+S	7 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/50 R17 98V M+S	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Serviceheft vorhanden
Kundendienst laut Auftraggeber am 08.01.2025 bei km 120.857.	

Legende :     Ja             Nein             Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger hinten links Unfallschaden	Ja	
Frontgrill Wildschaden	Ja	

**Anmerkungen**

Unfallschaden: keine festgestellt

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.  
 HU / AU fällig - Keine aktuellen Nachweise vorhanden.

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.  
 2 Hauptschlüssel vorhanden.  
 Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor.  
 Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

### Sonderausstattung

- |   |   |
|---|---|
| ✓ UTC_Warnblitzer_BMW/Audi  | ✓ UTC_Warnblitzer                                       |
| ✓ UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing  | ✓ variable Kopfstützen für Vordersitze                  |
| ✓ Winter-Aluminium-Schmiedeleichtbauräder im 15-Speichen Design, 7,5Jx17 mit Reifen 225/50 R 17 | ✓ Wagenheber  |
| ✓ Stoff Index schwarz/Himmel titangrau  | ✓ Sitzheizung vorn                                      |
| ✓ SCR-Tank (24 Liter)   | ✓ Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt)             |
| ✓ Panorama-Ausstelldach   | ✓ Optikpaket Titanschwarz Audi exclusive                |
| ✓ Manhattangrau Metallic  | ✓ MMI Navigation  |
| ✓ Kraftstoffbehälter (54 Liter)   | ✓ Komfortmittelarmlehne                                 |
| ✓ Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos  | ✓ Geschwindigkeitsregelanlage                           |
| ✓ Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay  | ✓ Entfall Modellbezeichnung ohne Technologie Schriftzug |
| ✓ Einparkhilfe hinten   | ✓ Businesspaket Großkunden Deutschland                  |
| ✓ Audi pre sense basic  | ✓ Audi connect Navigation & Infotainment (3 Monate)     |
| ✓ Audi Soundsystem  | ✓ Audi Phone Box  |
| ✓ Anhängervorrichtung   | ✓ Ambiente Lichtpaket                                   |
| ✓ Aluminium-Gussräder 7,5x17 im 5-Doppelspeichern Design  | ✓ 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze         |

### Zustand / Beschädigungen

#### Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 16, Bild 17)

Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

#### Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Sommerräder, fehlt

#### Interieur

Sitz vorne links Verkleidung, verkratzt (Bild 18, Bild 19)

#### Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

### Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Eckerlein, Jannik

Der Sachverständige, 16.01.2025

## Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

## Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

## Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

## Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.



## Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

## Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

## Fotoanlage



Bild 13. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 14. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 15. Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 16. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 17. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18. Sitz vorne links, Verkleidung, verkratzt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19. Sitz vorne links, Verkleidung, verkratzt, ersetzen