


### Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHK581GF KU055569	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G5-22-VL	Model	KONA EV Premium 64 kWh	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	04-12-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	169 721 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	CrossOver SUV	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum 06-01-2025 Terminal Dekra Ayvens



### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

### Verwijderbare items

Thuislader	✗
Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓

### Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓





### Banden



Continental 215/55/17 Zomer 5.0 mm

Nexen 215/55/17 Zomer 5.0 mm


### Exterieur schade

2		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Portier</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Linksvoor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) &gt; 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksvoor	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	3		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Portier</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Linksachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Aantal &gt; 2</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksachter	Type	Deuk	Omvang	Aantal > 2	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Portier																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Aantal > 2																								
Bewerking	Smart Repair																								
4		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Achter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Lengte (cm) &gt; 10</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	6		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Portier</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsvoor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk met lakschade</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) &gt; 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsvoor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								

### Interieur schade

5		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Achterklep- /kofferbakbekleding</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding	Positie	-	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding											
Positie	-											
Type	Kras											
Omvang	-											
Bewerking	Smart Repair											

### Overige schade

1		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Thuislader</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Ontbrekend</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Ter info</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Thuislader	Positie	-	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Thuislader											
Positie	-											
Type	Ontbrekend											
Omvang	-											
Bewerking	Ter info											