

**WBA5Y91010FM02539**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	36.612 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	16.000 km
<b>Typ/Modell</b>	320e	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	11/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA5Y91010FM02539	<b>Leistung / Hubraum</b>	120 kW / 1.998 ccm
<b>Erstzulassung</b>	18.10.2021	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	10/2023, 23.882 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.B/E ext.aufll	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - beschädigt - Wertminderung
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung
3	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil
----------

### Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, Tür hinten links



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R19 93Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	255/35 R19 96Y	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	320e	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	36.612 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA5Y91010FM02539	<b>Erstzulassung</b>	18.10.2021

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

69190 Waldorf



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #3:** 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #3:** 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #3:** 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #4:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott