



WBA71AG060WY16082

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	61 703 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	6 000 km
Type/Modèle	520i	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	03/2026
Numéro de châssis	WBA71AG060WY16082	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	17 mars 2023	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	05/2024, 34 191 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.essence/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière gauche - Eraflé - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant gauche - Eraflé - Pas de moins-value
3	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Eraflé - Pas de moins-value
4	Porte ArG	Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage
5	Porte AvD	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
6	Panneau latéral arrière gauche	Accès - Eraflé - Réparation intelligente
7	2e Jeu de roues	2 Jantes alliage - Eraflé - Diminution de valeur
8	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparation intelligente
9	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre
10	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
11	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Porte ArG, Effectué de manière professionnelle



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100V	Dunlop	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	245/45 R18 100V	Dunlop	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100Y	Continental	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	245/45 R18 100Y	Continental	Pneus été	3mm - 3mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 déc. 2024
Numéro de protocole: 37715909
Date de livraison: 30 déc. 2024



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	520i	Kilométrage (Lu)	61 703 km
Numéro de châssis	WBA71AG060WY16082	Première immatriculation	17 mars 2023

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers




Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Erafilé - Pas de moins-value



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Erafilé - Pas de moins-value



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafilé - Pas de moins-value



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafilé - Pas de moins-value



Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value



Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value




Domage #4: Porte ArG: Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #4: Porte ArG: Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Domage #5: Porte AvD: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #5: Porte AvD: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #6: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #6: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #7: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #7: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #7: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #8: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #8: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #8: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #8: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #8: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #9: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #9: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #9: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #9: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #10: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale... Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #10: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #11: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #11: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #11: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre