



WBA21BY0807M11558

Informations concernant le véhicule

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|--|
| Opérateur | | Conditions d'inspection | Conditionnel : lumière/humidité/saleté |
| Immatriculation du véhicule | | Kilométrage (Lu) | 41 978 km |
| Constructeur | BMW | Maintenance suivante dans | 10 000 km |
| Type/Modèle | 218d Active Tourer | Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI) | 01/2026 |
| Numéro de châssis | WBA21BY0807M11558 | Puissance / Cylindrée | 110 kW / 1 995 ccm |
| Première immatriculation | 30 janv. 2023 | Garnissage/Couleur | / |
| Dernière maintenance | 02/2024, 24 873 km | Peinture | |
| Type de carburant | Diesel | Boîte de vitesses | Automatique |

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

| N° | Groupe de pièces | Description |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | Roue / Pneumatiques | Jante alliage arrière gauche - Eraflé - Pas de moins-value |
| 2 | Habillages/Protections | Couvercle de coffre - garniture intérieure - Eraflé - Diminution de valeur |
| 3 | Pare-chocs avant | Pare-chocs avant - Eraflé - Réparation intelligente |
| 4 | Panneau latéral arrière gauche | Accès - Eraflé - Réparation intelligente |
| 5 | Système de freinage | Garnitures de frein arrière - Usé - Remplacer |
| 6 | Système de freinage | Garnitures de frein avant - Usé - Remplacer |
| 7 | Systèmes électroniques | Systèmes électroniques (Motorkontrolleuchte an) - Exigible - Etablir diagnostic |

Traces d'usure

| N° | Groupe de pièces | Description |
|----|------------------|---|
| 1 | Carrosserie | Carrosserie - Dommages causés par des cailloux - Pas de moins-value |
| 2 | Vitrage | Pare-brise - Dommages causés par des cailloux - Pas de moins-value |
| 3 | Habitacle | Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value |

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

| N° | Lieu |
|----|-------------------|
| | Aucun constatable |



Monte principale

| Essieu | Taille du pneu | Constructeur | Type de pneu | Profondeur du profil | Apte à la circulation | Homologation |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 205/65 R16 95H | Pirelli | Pneus hiver | 5mm - 5mm | OK | |
| 2 | 205/65 R16 95H | Pirelli | Pneus hiver | 6mm - 6mm | OK | |

Pneus supplémentaire

| Essieu | Taille du pneu | Constructeur | Type de pneu | Profondeur du profil | Apte à la circulation | Homologation |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 205/65 R16 95W | Nexen | Pneus été | 4mm - 4mm | OK | |
| 2 | 205/65 R16 95W | Nexen | Pneus été | 6mm - 6mm | OK | |

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 23 déc. 2024
Numéro de protocole: 37690457
Date de livraison: 23 déc. 2024



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

| | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| Constructeur | BMW | Conditions d'inspection | Conditionnel : lumière/humidité/saleté |
| Type/Modèle | 218d Active Tourer | Kilométrage (Lu) | 41 978 km |
| Numéro de châssis | WBA21BY0807M11558 | Première immatriculation | 30 janv. 2023 |

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers




Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche...
Eraflé - Pas de moins-value



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Eraflé - Pas de moins-value



Dommage #2: Habillages/Protections: Couvercle de coffre - garniture intérieure - Eraflé - Diminution de valeur



Dommage #2: Habillages/Protections: Couvercle de coffre - garniture intérieure - Eraflé - Diminution de valeur



Dommage #2: Habillages/Protections: Couvercle de coffre - garniture intérieure - Eraflé - Diminution de valeur



Dommage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #3: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #4: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #5: Système de freinage: Garnitures de frein arrière - Usé - Remplacer



Domage #6: Système de freinage: Garnitures de frein avant - Usé - Remplacer



Domage #7: Systèmes électroniques: Systèmes électroniques (Motorkontrollleuchte an) - Exigible - Etablir