

















Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHK581GF KU053523	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G7-47-PR	Model	KONA EV Premium 64 kWh	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	15-10-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Rood Metallic
Km stand	124 280 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	CrossOver SUV	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	19-12-2024	Terminal	Koopman Car Terminal CN		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓






Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Nexen 215/55/17 Zomer 3.0 mm		Nexen 215/55/17 Zomer 3.0 mm	
Nexen 215/55/17 Zomer 5.0 mm		Nexen 215/55/17 Zomer 5.0 mm	

Exterieur schade

1		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	3		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep bovenzijde</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Chemische afzetting</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Achterklep bovenzijde	Positie	-	Type	Chemische afzetting	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Portier																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Achterklep bovenzijde																								
Positie	-																								
Type	Chemische afzetting																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
4		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsvoor	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	5		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Chemische afzetting</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Chemische afzetting	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	-																								
Type	Chemische afzetting																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
6		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen													
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								

Interieur schade

2		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep- /kofferbakbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Gebroken</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding	Positie	-	Type	Gebroken	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding											
Positie	-											
Type	Gebroken											
Omvang	-											
Bewerking	Vervangen											