



PROTOKOLLNUMMER: 37305081

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 03.12.2024

Gutachten

Betreff

Vorabbesichtigung

Auftrag durch

Allane Mobility Consulting GmbH

Besichtigungsdatum / Ort

02.12.2024 / Allane Mobility Consulting GmbH
69190 Walldorf

Fahrzeug-Identnummer

WAUZZZGB2PR060759



PROTOKOLLNUMMER: 37305081



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.12.2024

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	02.12.2024 / Allane Mobility Consulting GmbH 69190 Walldorf
Fahrzeugart	Passenger Car
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	A1 Sportback
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0588 BVF 01234
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZGB2PR060759
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	14.06.2023
Nächste HU	06/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	11.630 km / abgelesen
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	999 ccm/ 81 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	1.180
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.655
Maße (L/B/H)	4035 x 1740 x 1425
Getriebe	Manuell
Polster / Farbe	/
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden



Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	18.400 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nacklackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 185/65 R15 92T	Dunlop	Winterreifen auf Leichtmetall	8 / 8
#2 185/65 R15 92T	Dunlop	Winterreifen auf Leichtmetall	8 / 8

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Fahrzeughdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten**Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.



PROTOKOLLNUMMER: 37305081

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 03.12.2024

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen



PROTOKOLLNUMMER: 37305081

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 03.12.2024

umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

Fahrzeug ohne 2. Radsatz bewertet. Verschleiß oder Mängel an diesem können nicht ausgeschlossen werden.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 8 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 37305081



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.12.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



PROTOKOLLNUMMER: 37305081



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.12.2024



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 37305081



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.12.2024



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 37305081



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.12.2024

Beschädigungsfotos



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




PROTOKOLLNUMMER: 37305081



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.12.2024



Beschädigung 4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen