
















Voertuig gegevens

Chassisnr.	VF77A9HN0 CN508188	Merk	CITROEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	4V-TT-85	Model	BERLINGO 1.6 HDI 500 Comfort	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	12-03-2012	Bouwjaar	2012	Kleur	Wit Lak
Km stand	133 307 km	Cylinderinhoud	1560	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	2	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	10-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens			
						
						
						
						
						

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓





Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---





Documentenlijst









Sleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Michelin 195/65/15 Zomer 3.0 mm		Michelin 195/65/15 Zomer 3.0 mm	
Bridgestone 195/65/15 Zomer 5.0 mm		Bridgestone 195/65/15 Zomer 4.0 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Ander carrosserieonderdeel	3		Onderdeel	Dorpel
	Positie	-	Positie		Links		
4		Type	Chemische afzetting	5		Type	Deuk
	Omvang	-	Omvang		Diameter (mm) > 20		
		Bewerking	Ter info buitenzijde voertuig			Bewerking	Smart Repair
		Onderdeel	Scherm			Onderdeel	Portier
		Positie	Linksvoor			Positie	Linksachter
		Type	Chemische afzetting			Type	Chemische afzetting
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Forfait herstelling			Bewerking	Forfait herstelling

6		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Slechte herstelling</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Achter	Type	Slechte herstelling	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	7		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Laadbak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Laadbak	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Portier																								
Positie	Achter																								
Type	Slechte herstelling																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Laadbak																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
8		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Zijpaneel</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Zijpaneel	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen	9		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Zijpaneel																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
10		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dorpel</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Dorpel	Positie	Rechts	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen	11		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Chemische afzetting</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Chemische afzetting	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Dorpel																								
Positie	Rechts																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	-																								
Type	Chemische afzetting																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
12		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Slechte herstelling</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Slechte herstelling	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	13		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Grille</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Slechte herstelling</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Grille	Positie	Voor	Type	Slechte herstelling	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Slechte herstelling																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Grille																								
Positie	Voor																								
Type	Slechte herstelling																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								

Interieur schade

2		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Reiniging interieur</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </table>	Onderdeel	Reiniging interieur	Positie	Voor	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen
Onderdeel	Reiniging interieur											
Positie	Voor											
Type	Vuil											
Omvang	-											
Bewerking	Reinigen											