

WAUZZZFY3L2113610

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	79.075 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	500 km
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e	HU (Bericht lag vor)	12/2025
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY3L2113610	Leistung / Hubraum	185 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	10.12.2020	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Hellgrau
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf1	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Abrieb
3	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 103V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/60 R18 103V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.02.2025
Protokollnummer: 38608696
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/60 R18 107H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	235/60 R18 107H	Dunlop	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.02.2025
Protokollnummer: 38608696
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Q5 50 TFSI e	Laufleistung (abgelesen)	79.075 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZFY3L2113610	Erstzulassung	10.12.2020

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Helm'.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.02.2025
Protokollnummer: 38608696
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 TÜV SÜD Service Center
 Garching
 Schleißheimer Str. 126 A
 85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.02.2025
Protokollnummer: 38608696
 Erstellt durch: Martin Helm
 Besichtigt durch: Dominik Berroth



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.02.2025
Protokollnummer: 38608696
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Zusatzbereifung



Abbildung 15: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft...
Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb)
- verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center
Garching
Schleißheimer Str. 126 A
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 27.02.2025
Protokollnummer: 38608696
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Materialabrieb)
- verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge
(Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern