

DEKRA Automobil GmbH  
Max-Planck-Str. 5, 34253 Lohfelden

Allane SE Rückgabeabteilung  
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2  
82049 Pullach

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Kassel  
Max-Planck-Str. 5  
34253 Lohfelden  
Telefon 0561 / 9519-510  
E-Mail kassel.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:  
Petja Karowski  
Tel. direkt 0561 9519-510

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**KS EX0313E**

### FIN

**KMHKN81AFNU030246**

Vertragsnummer	54017089
Auftragsnummer	30860721
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach
Ihr Auftrag vom	18.12.2024, telefonisch
Besichtigung	27.12.2024 um 11:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Kassel, Max-Planck-Str. 5, 34253 Lohfelden

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 27.12.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	<b>16.764,71 EUR</b>	<b>19.950,00 EUR</b>
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	<b>19.747,90 EUR</b>	<b>23.500,00 EUR</b>

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.12.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.12.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.12.2024 um 11:00 Uhr durch Herrn Björn Bathke bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Kassel, Max-Planck-Str. 5, 34253 Lohfelden, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt: 2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Laut vorliegenden Informationen wurde am 10.10.2024 ein Schaden in Höhe von 7.200 EUR am Fahrzeug instandgesetzt.

Laut vorliegenden Informationen wurde am 23.06.2023 ein Schaden in Höhe von 3.000 EUR am Fahrzeug instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 156 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen  
Tag der Erstzulassung

KS EX0313E  
20.12.2021

## Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 12 / 2024

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	HYUNDAI MOTOR (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NE / IONIQ 5 72,6 kWh
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	8252 / AJZ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKN81AFNU030246
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	1396ccm (1.4 Ltr) 66kW
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	53 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	48.115

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 W	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 W	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	5 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 W	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 W	Continental / AllSeasonContact 2 FR	A / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC), Airbags:, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA-JT) inkl. Frontkollisionswarner, Autobahnassistent (HDA), Außenspiegel Unterseits in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Beleuchtung Kofferraum hinten, Berganfahrassistent (HAC), Bremslicht Adaptiv (ESS), Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe hinten, Elektrische Parkbremse, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire, Handschuhfach Schublade, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA), Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED Voll-Scheinwerfer im Pixel-Design, LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Mystic Olive, Laden: 3-phasiger Onboard Lader, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Laden: Ladekabel Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen, Polster: Stoff, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: Bluelink-Telematikdienste, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x, Radläufe in Lamellen-Optik Schwarz, Regensensor, Reifen-Reparatur-Kit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder:

19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Seitenschutzleisten in Lamellen-Optik Schwarz, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze el.einstellbar- Fahrersitz, Sitze: Rücksitzbank verschiebbar, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12V-vorne, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe manuell ausklappbar, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Akustik-Frontscheibe, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Smart-Key-System

---

### Sonderausstattung

Lackierung: Uni Sonderfarbe

---

### Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Der Minderwert wurde für den Hagelschaden und den Unfallschaden im Heckbereich in Ansatz gebracht. Beide Schäden wurden augenscheinlich repariert.

---

### Zustandsbeschreibung

---

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte bei Kilometerstand 30.977. Nächste Wartung bei Kilometerstand 60.977.

---

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 7).

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Petja Karowski

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage  
Rücknahmeprotokoll  
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.