
















Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0NXXGCH NLR41419	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H2-65-KX	Model	FOCUS 1.0 EcoBoost 125pk ST-Line Bus. 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	05-03-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Rood Metallic
Km stand	176 703 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	06-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
 		 		 	
 		 		 	
 					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items





Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Michelin 215/50/17 Winter 3.0 mm		Michelin 215/50/17 Winter 3.0 mm	
Michelin 215/50/17 Winter 3.0 mm		Michelin 215/50/17 Winter 3.0 mm	

Exterieur schade

2		Onderdeel	Alu velg 17'	3		Onderdeel	Bumper
		Positie	Linksachter			Positie	Achter
4		Type	Kras	5		Type	Kras
		Omvang	-			Omvang	Lengte (cm) > 10
		Bewerking	Forfait herstelling			Bewerking	Herstellen
4		Onderdeel	Portier	5		Onderdeel	Bumper
		Positie	Rechtsachter			Positie	Voor
		Type	Deuk			Type	Kras
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Lengte (cm) > 10
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Herstellen

Interieur schade

1		Onderdeel	Stoelzitting stof	6		Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding
		Positie	Linksvoor			Positie	-
		Type	Vuil			Type	Kras
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Reinigen			Bewerking	Smart Repair