



**WBA6N71020FL27089**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	88 268 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	10 000 km
Type/Modèle	330e xDrive	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	05/2026
Numéro de châssis	WBA6N71020FL27089	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	11 mai 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	05/2024, 64 728 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant gauche - Erafilé - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière gauche - Erafilé - Pas de moins-value
3	Porte ArD	Porte - Erafilé - Pas de moins-value
4	Toit	Rail de toit droit - Erafilé - Diminution de valeur
5	Toit	Rail de toit droit - Erafilé - Réparation intelligente
6	Mesure	Châssis - Expiré - Effectuer
7	2e Jeu de roues	1 Pneu - Dommages - Remplacer
8	2e Jeu de roues	2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur
9	Pare-chocs arrière	Becquet - Erafilé - Remplacer
10	Porte ArD	Porte - Erafilé - Réparer et repeindre
11	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
12	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Déformé - Remplacer
13	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Erafiture - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

## Pièces manquantes

Pièce manquante

## Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	

## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 96V	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	225/45 R18 96V	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Pneus été	7mm - 7mm	Non OK	
2	245/40 R18 99Y	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 févr. 2025  
**Numéro de protocole: 38641725**  
Date de livraison: 28 févr. 2025



Auto Plus

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Type/Modèle</b>	330e xDrive	<b>Kilométrage (Lu)</b>	88 268 km
<b>Numéro de châssis</b>	WBA6N71020FL27089	<b>Première immatriculation</b>	11 mai 2021

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

### Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

## Photos de dommage



**Dommage #1:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #1:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #1:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #2:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #2:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche... Erafé - Pas de moins-value



**Dommage #3:** Porte ArD: Porte - Erafé - Pas de moins-value



**Domage #3:** Porte ArD: Porte - Erafilé - Pas de moins-value



**Domage #4:** Toit: Rail de toit droit - Erafilé - Diminution de valeur



**Domage #4:** Toit: Rail de toit droit - Erafilé - Diminution de valeur



**Domage #5:** Toit: Rail de toit droit - Erafilé - Réparation intelligente



**Domage #5:** Toit: Rail de toit droit - Erafilé - Réparation intelligente



**Domage #5:** Toit: Rail de toit droit - Erafilé - Réparation intelligente



**Domage #6:** Mesure: Châssis - Expiré - Effectuer



**Domage #6:** Mesure: Châssis - Expiré - Effectuer



**Domage #7:** 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



**Domage #7:** 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



**Domage #7:** 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



**Domage #8:** 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Eraflé - Diminution de valeur



**Domage #8:** 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



**Domage #8:** 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



**Domage #9:** Pare-chocs arrière: Becquet - Erafilé - Remplacer



**Domage #8:** 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Diminution de valeur



**Domage #9:** Pare-chocs arrière: Becquet - Erafilé - Remplacer



**Domage #9:** Pare-chocs arrière: Becquet - Erafilé - Remplacer



**Domage #10:** Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre



**Domage #10:** Porte ArD: Porte - Eraflé - Réparer et repeindre



**Domage #11:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bos...  
dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #11:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale -  
Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #11:** Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bos...  
dommage peinture - Réparer et repeindre



**Domage #12:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière -  
Déformé - Remplacer



**Domage #12:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Remplacer



**Domage #12:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Remplacer



**Domage #12:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Remplacer



**Domage #12:** Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Déformé - Remplacer



**Domage #13:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer



**Domage #13:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 févr. 2025  
**Numéro de protocole: 38641725**  
Date de livraison: 28 févr. 2025



Auto Plus



**Domage #13:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer



**Domage #13:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Défor...  
- Remplacer