

**WBA6K51060FJ98514**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	164.305 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	25.000 km
<b>Typ/Modell</b>	330i	<b>HU (Bericht lag nicht vor)</b>	07/2025
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA6K51060FJ98514	<b>Leistung / Hubraum</b>	190 kW / 1.998 ccm
<b>Erstzulassung</b>	03.07.2020	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	12/2024, 159.207 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - beschädigt - Wertminderung
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
5	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Tür hinten links	Türdichtung (Innen) - Abrieb - erneuern
7	Stoßfänger vorn	Blende Stoßfänger vorn (VR) - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Blinkleuchte	Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
12	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
13	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
14	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung
15	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
16	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
17	Tür hinten rechts	Tür - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil
----------

## Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Unterboden, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/45 R18 95H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R19 93Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	255/35 R19 96Y	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 10.02.2025  
**Protokollnummer: 38348586**  
Anlieferungsdatum: 10.02.2025



Auto Plus

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	330i	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	164.305 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA6K51060FJ98514	<b>Erstzulassung</b>	03.07.2020

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



**Abbildung 7: Innenraum**



**Abbildung 8: Innenraum**



**Abbildung 9: Innenraum**



**Abbildung 10: Sonstiges**



**Abbildung 11: Sonstiges**



**Abbildung 12: Sonstiges**



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 10.02.2025

**Protokollnummer: 38348586**

Anlieferungsdatum: 10.02.2025



Auto Plus



**Abbildung 25:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - beschädigt - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung




**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung




**Beschädigung #5:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Tür hinten links: Türdichtung (Innen) - Abrieb - erneuern



**Beschädigung #6:** Tür hinten links: Türdichtung (Innen) - Abrieb - erneuern



**Beschädigung #7:** Stoßfänger vorn: Blende Stoßfänger vorn (VR) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #7:** Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (VR) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #8:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #10:** Blinkleuchte: Spiegel links - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #10:** Blinkleuchte: Spiegel links - verkratzt /  
verschürft - erneuern



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle /  
Lackschaden - Smart Repair




**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle /  
Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #11:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle /  
Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #12:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft  
instandsetzen



**Beschädigung #12:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft  
instandsetzen



**Beschädigung #13:** Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #13:** Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #13:** Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #14:** 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #14:** 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #14:** 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #14:** 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #14:** 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #15:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #15:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #16:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #16:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #16:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #16:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #17:** Tür hinten rechts: Tür - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #17:** Tür hinten rechts: Tür - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott