

WBA5X71090FJ74233

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	103.686 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	1 Monat(e)
Typ/Modell	330i xDrive	HU (Bericht lag vor)	03/2025
Fahrgestellnummer	WBA5X71090FJ74233	Leistung / Hubraum	190 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	17.03.2020	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Griff außen - Kratzer - auslegen / polieren
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - Delle(n) - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.
2	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38522994
Anlieferungsdatum: 21.02.2025



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 21.02.2025
Protokollnummer: 38522994
Anlieferungsdatum: 21.02.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	330i xDrive	Laufleistung (abgelesen)	103.686 km
Fahrgestellnummer	WBA5X71090FJ74233	Erstzulassung	17.03.2020

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Griff außen - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Sm... Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Sm...
Repair



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen:
Türverkleidung vorn links - Delle(n) - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung
vorn links - Delle(n) - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott