



WBA5P51030FK96901

Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Halter | | Besichtigungszustand | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Kennzeichen | | Laufleistung (abgelesen) | 54.184 km |
| Hersteller | BMW | Restlauf bis Service | 8.000 km |
| Typ/Modell | 330e | HU (Abgelesen aus ZBI) | 08/2026 |
| Fahrgestellnummer | WBA5P51030FK96901 | Leistung / Hubraum | 135 kW / 1.998 ccm |
| Erstzulassung | 25.02.2021 | Polster/Farbe | / |
| Letzte Wartung | 06/2024, 41.950 km | Lackierung | |
| Kraftstoffart | Hybr.B/E ext.aufll | Getriebe | Automatik |

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|-------------------|---|
| 1 | Rad/Reifen | Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug |
| 2 | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren |
| 3 | Unterlagen | Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern |
| 4 | Heckklappe/-tür | Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen |
| 5 | Tür hinten links | Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren |
| 6 | Tür hinten rechts | Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren |
| 7 | Tür vorn rechts | Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren |
| 8 | Seitenwand links | Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|-----|---------------|---|
| 1 | Verglasung | Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug |
| 2 | Karosserie | Karosserie - Kratzer - kein Abzug |
| 3 | Interieur | Innenraum - Abrieb - kein Abzug |

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort |
|-----|--------------------|
| | Keine feststellbar |



Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 225/60 R17 98H | Pirelli | Winterreifen | 5mm - 5mm | i.O. | |
| 2 | 225/60 R17 98H | Pirelli | Winterreifen | 4mm - 4mm | n.i.O. | |

Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße | Hersteller | Reifentyp | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1 | 225/50 R17 98Y | Hankook | Sommerreifen | 6mm - 6mm | i.O. | |
| 2 | 225/50 R17 98Y | Hankook | Sommerreifen | 6mm - 6mm | i.O. | |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 27.02.2025
Protokollnummer: 38607332
Anlieferungsdatum: 27.02.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Hersteller | BMW | Besichtigungszustand | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Typ/Modell | 330e | Laufleistung (abgelesen) | 54.184 km |
| Fahrgestellnummer | WBA5P51030FK96901 | Erstzulassung | 25.02.2021 |

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

| Vorhanden | Name |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse |
| <input type="checkbox"/> | Anhängekupplung abnehmbar |
| <input type="checkbox"/> | Antenne |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor |
| <input type="checkbox"/> | Windschott |