

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.02.2025 durch Allane SE
Besichtigungsort	36469 Bad Salzungen, Am Hämbacher Kreuz 1
Besichtigungsdatum	03.03.2025
Referenznummern	0030899928 - 0053800073

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	F-U 9801	Fzg.-Ident.-Nummer	WBA6X510005S56219
Fabrikat	BMW	1. Zulassung	11.11.2020
Typ	Gran Tourer 220d xDrive Steptronic Luxury Line	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Kaschmir-Silber - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	96.469 km	Sitzplätze	7
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	11/2025
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 140 KW

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R18 95V	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R18 95V	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R18 95V	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R18 95V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R18 95Y	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R18 95Y	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R18 95Y	4 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/45 R18 95Y	4 mm

Allgemeines / Zustand

<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden
Kundendienst laut Bordcomputer am 19.11.2024 bei km 90.403.

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür hinten rechts	Ja	

Anmerkungen

Unfall Schaden: keine festgestellt

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.

Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehalten.
Gemäß Warnhinweis/Bordcomputer, Bremse prüfen. Hinsichtlich dieser aufgeführten Prüfposition wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ 18" Leichtmetallräder Y-Speiche 484 in Ferricgrau, glanzgedreht | ✓ 3. Sitzreihe |
| ✓ 8-Gang Steptronic Sport Getriebe | ✓ Ablagetische im Fond |
| ✓ Adaptiver LED-Scheinwerfer | ✓ Adaptives Fahrwerk |
| ✓ Alarmanlage | ✓ Apple CarPlay Vorbereitung |
| ✓ Außenspiegelpaket | ✓ BMW Individual Dachhimmel anthrazit |
| ✓ BMW Individual Hochglanz Shadow Line | ✓ Business Package |
| ✓ CD-Laufwerk | ✓ DAB-Tuner |
| ✓ Dachreling Aluminium satiniert | ✓ Driving Assistant Plus |
| ✓ Edelholzausführung 'Fineline' Tide mit Akzentleiste Perlglanz Chrom | ✓ Entertainment Paket |
| ✓ Gepäckraum-Trennnetz | ✓ Größerer Kraftstofftank - um 10 Liter vergrößertes Volumen des Kraftstofftanks |
| ✓ HIFI Lautsprechersystem | ✓ Harman Kardon Surround Sound System |
| ✓ Innen- und Außenspiegelpaket | ✓ Innenspiegel automatisch abblendend |
| ✓ Komfortzugang | ✓ Kschmirsilber metallic |
| ✓ Leder Dakota mit Teil-Perforierung Mokka / schwarz | ✓ Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer |
| ✓ M Lederlenkrad | ✓ Navigation Plus inkl. BMW Head-Up Display |
| ✓ Panorama-Glasdach | ✓ Park Distance Control (PDC) vorne und hinten |
| ✓ Real Time Traffic Information (RTTI) | ✓ Reifenpannenset |
| ✓ Rückfahrkamera | ✓ Sitzverstellung elektrisch mit Memory |
| ✓ Sonnenschutzverglasung | ✓ Sportsitze für Fahrer und Beifahrer |
| ✓ Telefonie mit Wireless Charging | ✓ Widescreen Display |
| ✓ Winter Leichtmetallräder Professional Doppelspeiche 361 orbitgrey glanzgedreht 225/45 XL R 18V runfl | ✓ Zusätzliche 12V-Steckdose |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 28, Bild 29)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 30, Bild 31)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag (Bild 20, Bild 21)

LM-Rad vorne links, Materialabtrag (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

LM-Rad hinten rechts, Materialabtrag (Bild 18, Bild 19)

LM-Rad 3 x beiliegend, beschädigt (Bild 22, Bild 23, Bild 24)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Ohne Zuordnung

Bremsbeläge vorne, Servicehinweis (Bild 13, Bild 14)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 33 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 04.03.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Bremsbeläge vorne, Servicehinweis, prüfen



Bild 14. Bremsbeläge vorne, Servicehinweis, prüfen

Fotoanlage



Bild 15. LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen



Bild 16. LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen



Bild 18. LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 20. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 22. LM-Rad, 3 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. LM-Rad, 3 x beiliegend, beschädigt, ersetzen



Bild 24. LM-Rad, 3 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 26. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 27. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 28. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 30. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 32.

Fotoanlage



Bild 33.