



Rapport d'expertise

Objet	Vorabbesichtigung
Tâche provenant de	Allane Mobility Consulting GmbH
Date et lieu d'inspection	30 janv. 2025 / Allane Mobility Consulting GmbH 69190 Walldorf
Numéro de châssis	WAUZZZFZXPP040334



Rapport d'expertise

Objet	Vorabbesichtigung
Tâche provenant de	Allane Mobility Consulting GmbH
Date et lieu d'inspection	30 janv. 2025 / Allane Mobility Consulting GmbH 69190 Walldorf
Type de véhicule	Voiture de tourisme
Constructeur	Audi
Modèle / Désignation à la vente	Q4 50 e-tron
Numéro de clé HSN / TSN	0588 BZV 00040
Numéro de châssis	WAUZZZFZXPP040334
Nombre de propriétaires	Inconnu
Première immatriculation	5 juin 2023
Contrôle technique périodique suivant	06/2026
Documents du véhicule	Au moment du contrôle, le certificat d'immatriculation partie 1 (certificat) était disponible, le certificat d'immatriculation partie 2 (lettre) n'était pas disponible. Par exemple, partie 1 (certificat) non acceptée
Plaque d'immatriculation du véhicule	Plaque d'immatriculation non acceptée
Kilométrage	32 572 km / Lu
Type de carburant	Electrique
Cylindre / Classe d'émissions	/ 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Poids à vide (kg)	2 210
Poids total autorisé (kg)	2 720
Dimensions (Lg/larg/Ht)	4590 x 1865 x 1620
Boîte de vitesses	Automatique
Coussin de siège/couleur	/



Auto Plus

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 38189960



Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 31 janv. 2025

Nombre de clés 1 de 2 Clés disponibles**Carnet de maintenance / Certificat de maintenance** Absent**Maintenance suivante dans** 5 Monat(e)**Essai sur route** Non effectué**Domage pré-existant** Aucun constatable**Remises en peinture** Aucun constatable**Pneu / Jante**

Essieu / Taille	Constructeur	Pneumatiques	Profil [mm]
#1 235/55 R19 101H	Pirelli	Pneus hiver sur Alliage léger	6 / 6
#2 255/50 R19 103H	Pirelli	Pneus hiver sur Alliage léger	5 / 5

Admissibilité des roues Tous essieux admissibles**Roues de sécurité routière** Apte à la circulation

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Carnet de service (Wartungsnachweise fehlen) - Pas de moins-value
2	Habillages/Protections	Habillage porte arrière droite - Erafure - Diminution de valeur

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Erafure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

Remarques sur le rapport d'expertise**Indications sur la tâche et sur l'étendue de l'évaluation:**

Il a été demandé d'effectuer un évaluation du véhicule qui a été décrit.



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 38189960



Auto Plus

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 31 janv. 2025

Identification du véhicule:

- Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

- Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.
- Aucun équipement de levage ni fosse n'était disponible pour examiner le véhicule. Pour cette raison, la visualisation du dessous du véhicule n'était possible que dans une mesure limitée.

Essai sur route / essai moteur et unités d'alimentation:

- Aucun essai routier/aucun manœuvre n'a été effectué lors de l'inspection du véhicule.
- Un essais de fonctionnement du moteur sur route a été effectué.

Dommages pré-existants:

- Sur le véhicule, il n'a pas été constaté de dommages pré-existants réparés ou non réparés.

Autres remarques et constatations:

- Les constatations effectuées ne comprennent pas d'inspection du véhicule conformément aux réglementations routières [Allemand : StVZO] ou d'inspection du véhicule, conformément à la loi sur les garanties [Allemand : Gewährleistungsrecht].
- Si des dommages ou des défauts ne sont découverts que lors de travaux de démontage/diagnostic ou grâce à des connaissances approfondies, ou sont causés par des défauts cachés ou une tromperie frauduleuse, vous êtes prié d'en informer immédiatement l'expert.
Dans ce cas, un examen supplémentaire du véhicule permettant de déterminer l'étendue des réparations supplémentaires et donc du surcoût est effectué immédiatement par l'expert. Les vieilles pièces responsables du dommage plus important doivent être conservées jusqu'à l'examen supplémentaire par l'expert.



Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug ohne 2. Radsatz bewertet. Verschleiß oder Mängel an diesem können nicht ausgeschlossen
werden.

Accessoires: 16 Images de présentation, 2 Photos de dommage

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 38189960



Auto Plus

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 31 janv. 2025

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 38189960



Auto Plus

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 31 janv. 2025



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle




Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 38189960



Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 31 janv. 2025




Illustration 13: Divers




Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers

Photos de dommage



Dommage 2: Habillages/Protections: Habillage porte arrière droite - Eraf lure - Diminution de valeur



Dommage 2: Habillages/Protections: Habillage porte arrière droite - Eraf lure - Diminution de valeur