

WBA5P51030FK96901

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	54 184 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	8 000 km
Type/Modèle	330e	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	08/2026
Numéro de châssis	WBA5P51030FK96901	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	25 févr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	06/2024, 41 950 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Pneumatiques droite - Usé - Pas de moins-value
2	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Revêtement/polissage
3	Documents	Dossier du journal de bord (Fehlt) - Remplacer
4	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - bosse(s) - Bon travail de réparation
5	Porte ArG	Porte - Eraflé - Réparer et repeindre
6	Porte ArD	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
7	Porte AvD	Porte - Eraflé - Réparer et repeindre
8	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/60 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	225/60 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	4mm - 4mm	Non OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	225/50 R17 98Y	Hankook	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Date d'inspection: 27 févr. 2025
Numéro de protocole: 38607332
Date de livraison: 27 févr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	330e	Kilométrage (Lu)	54 184 km
Numéro de châssis	WBA5P51030FK96901	Première immatriculation	25 févr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers




Illustration 22: Divers

Made in Germany 330e C1M	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG e1*2007/i46*1947 WBA5P51030FK96901 2300 kg 3800 kg 1- 1035 kg 2- 1315 kg
-----------------------------------	--

BMW AG DE-80788 München

Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatiques droite - Usé - Pas de moins-value



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatiques droite - Usé - Pas de moins-value



Dommage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Dommage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Dommage #2: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Dommage #4: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #4: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - bosse(...
Bon travail de réparation



Domage #4: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre -
bosse(s) - Bon travail de réparation




Domage #5: Porte ArG: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #5: Porte ArG: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #6: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture -
Réparer et repeindre



Domage #6: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture -
Réparer et repeindre



Domage #6: Porte ArD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #7: Porte AvD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Porte AvD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #8: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #8: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre