



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 37351577



Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date  
du protocole

Date: 4 déc. 2024

## Rapport d'expertise

<b>Objet</b>	Vorabbesichtigung
<b>Tâche provenant de</b>	Allane Mobility Consulting GmbH
<b>Date et lieu d'inspection</b>	2 déc. 2024 / Juri Wichanow Elisabeth-Kranz-Str. 14 71640 Ludwigsburg
<b>Numéro de châssis</b>	WBA5P510X0FK91677



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 37351577

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date  
du protocole

Date: 4 déc. 2024

## Rapport d'expertise

<b>Objet</b>	Vorabbesichtigung
<b>Tâche provenant de</b>	Allane Mobility Consulting GmbH
<b>Date et lieu d'inspection</b>	2 déc. 2024 / Juri Wichanow Elisabeth-Kranz-Str. 14 71640 Ludwigsburg
<b>Type de véhicule</b>	Véhicule de tourisme Limousine
<b>Constructeur</b>	BMW
<b>Modèle / Désignation à la vente</b>	330e
<b>Numéro de châssis</b>	WBA5P510X0FK91677
<b>Nombre de propriétaires</b>	Inconnu
<b>Première immatriculation / Dernière immatriculation</b>	4 mars 2021 / 4 mars 2021
<b>Contrôle technique périodique suivant</b>	03/2026
<b>Documents du véhicule</b>	Au moment du contrôle, le certificat d'immatriculation partie 1 (certificat) était disponible, le certificat d'immatriculation partie 2 (lettre) n'était pas disponible. Par exemple, partie 1 (certificat) non acceptée
<b>Plaque d'immatriculation du véhicule</b>	Plaque d'immatriculation non acceptée
<b>Kilométrage</b>	46 697 km / Lu
<b>Couleur / Code de couleur</b>	Blanc
<b>Type de carburant</b>	Hybr.B/E ext.
<b>Cylindrée / Puissance</b>	1 998 ccm/ 135 kW
<b>Cylindre / Classe d'émissions</b>	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
<b>Poids à vide (kg)</b>	1 845
<b>Poids total autorisé (kg)</b>	2 300
<b>Dimensions (Lg/larg/Ht)</b>	4709 x 1827 x 1444



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 37351577

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date  
du protocole

Date: 4 déc. 2024

<b>Nombre de portes/sièges</b>	4 / 5		
<b>Coussin de siège/couleur</b>	Tissu / Noir		
<b>Nombre de clés</b>	1 de 2 Clés disponibles		
<b>Carnet de maintenance / Certificat de maintenance</b>	épreuve numérique / complète		
<b>Maintenance suivante dans</b>	9 000 km		
<b>Opérations de maintenance réalisées</b>	31 mars 2023 à 22 696 km dans Atelier du fabricant 13 mars 2024 à 35 421 km dans Atelier du fabricant		
<b>Essai sur route</b>	Court trajet autour des locaux de l'entreprise		
<b>Volonté de conduire</b>	prêt à conduire		
<b>Domage pré-existant</b>	Aucun constatable		
<b>Remises en peinture</b>	Aucun constatable		
<b>Pneu / Jante</b>			
<b>Essieu / Taille</b>	<b>Constructeur</b>	<b>Pneumatiques</b>	<b>Profil [mm]</b>
#1 225/50 R17 98H	Dunlop	Pneus hiver sur Alliage léger	6 / 6
#2 225/50 R17 98H	Dunlop	Pneus hiver sur Alliage léger	6 / 6
<b>Admissibilité des roues</b>	Tous essieux admissibles		
<b>Roues de sécurité routière</b>	Apte à la circulation		

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 37351577

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date  
du protocole

Date: 4 déc. 2024

## Equipement du véhicule

### Equipement

ABS

accoudoir

Aide au stationnement

Vitres électriques

ESP

Mains libres / Bluetooth

Climatisation automatique

Volant multifonction

Module de navigation avec vue carte

Radio DAB

Direction assistée

Chauffage de siège

Régulateur de vitesse

Verrouillage central

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	2e Jeu de roues	Jeu de jantes alliage complet (fehlt)
2	Equipement	Clé à télécommande du véhicule (fehlt)

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value

## Remarques sur le rapport d'expertise

### Indications sur la tâche et sur l'étendue de l'évaluation:

Il a été demandé d'effectuer un évaluation du véhicule qui a été décrit.



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 37351577



Auto Plus

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 4 déc. 2024

### Identification du véhicule:

- Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

### Conditions d'inspection:

- Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.
- Aucun équipement de levage ni fosse n'était disponible pour examiner le véhicule. Pour cette raison, la visualisation du dessous du véhicule n'était possible que dans une mesure limitée.

### Essai sur route / essai moteur et unités d'alimentation:

- Un court trajet de déplacement et de manœuvre a été effectué dans les locaux de l'entreprise.
- Un essais de fonctionnement du moteur sur route a été effectué.

### Dommages pré-existants:

- Sur le véhicule, il n'a pas été constaté de dommages pré-existants réparés ou non réparés.

### Autres remarques et constatations:

- Les constatations effectuées ne comprennent pas d'inspection du véhicule conformément aux réglementations routières [Allemand : StVZO] ou d'inspection du véhicule, conformément à la loi sur les garanties [Allemand : Gewährleistungsrecht].
- Si des dommages ou des défauts ne sont découverts que lors de travaux de démontage/diagnostic ou grâce à des connaissances approfondies, ou sont causés par des défauts cachés ou une tromperie frauduleuse, vous êtes prié d'en informer immédiatement l'expert.  
Dans ce cas, un examen supplémentaire du véhicule permettant de déterminer l'étendue des réparations supplémentaires et donc du surcoût est effectué immédiatement par l'expert. Les vieilles pièces responsables du dommage plus important doivent être conservées jusqu'à l'examen supplémentaire par l'expert.



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 37351577



Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date  
du protocole

Date: 4 déc. 2024

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Accessoires: 28 Images de présentation, 3 Photos de dommage

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 37351577



Auto Plus

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 4 déc. 2024

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 37351577



Auto Plus

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 4 déc. 2024



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Habitable



Illustration 11: Habitable



Illustration 12: Habitable



NUMÉRO DE PROTOCOLE: 37351577



Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 4 déc. 2024



Illustration 13: Habitable



Illustration 14: Habitable



Illustration 15: Habitable



Illustration 16: NIV




Illustration 17: Documents



Illustration 18: Documents

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 37351577



Auto Plus

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 4 déc. 2024



Illustration 19: Documents



Illustration 20: Pneus montés



Illustration 21: Pneus montés



Illustration 22: Pneus montés



Illustration 23: Pneus montés



Illustration 24: Divers

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 37351577



Auto Plus

Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 4 déc. 2024



Illustration 25: Divers



Illustration 26: Divers



Illustration 27: Divers



Illustration 28: Divers

NUMÉRO DE PROTOCOLE: 37351577



Auto Plus


Si vous avez des questions, veuillez fournir le numéro et la date du protocole

Date: 4 déc. 2024


## Photos de dommage



**Traces d'usure 1:** Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value



**Traces d'usure 1:** Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value



**Traces d'usure 1:** Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value