



**WBA7K510105S67555**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	23.558 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	-14 Monat(e)
<b>Typ/Modell</b>	120i	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	08/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA7K510105S67555	<b>Leistung / Hubraum</b>	131 kW / 1.998 ccm
<b>Erstzulassung</b>	21.12.2020	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff/Leder Kombination / Schwarz-Blau
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Schwarz
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (12/2022 - 24 Monate / 30000km) - kein Nachweis
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (12/2024 - 24 Monate / 30000km) - kein Nachweis
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/40 R18 92Y	Bridgestone	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Garching  
Schleißheimer Str. 126 A  
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 07.03.2025  
**Protokollnummer: 38751573**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Dominik Berroth



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	120i	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	23.558 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA7K510105S67555	<b>Erstzulassung</b>	21.12.2020

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Helm'.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** FIN



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg vorne



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Schräg hinten



**Abbildung 6:** Montierte Bereifung

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
 Gutenbergstr. 13  
 70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
 TÜV SÜD Service Center  
 Garching  
 Schleißheimer Str. 126 A  
 85748 Garching

Besichtigungsdatum: 07.03.2025  
**Protokollnummer: 38751573**  
 Erstellt durch: Martin Helm  
 Besichtigt durch: Dominik Berroth



**Abbildung 7: Innenraum vorne**



**Abbildung 8: Laderaum**




**Abbildung 9: Kombiinstrument**



**Abbildung 10: Kombiinstrument**



**Abbildung 11: Instrumententafel**



**Abbildung 12: Dokumente**

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center  
Garching  
Schleißheimer Str. 126 A  
85748 Garching

Besichtigungsdatum: 07.03.2025  
**Protokollnummer: 38751573**  
Erstellt durch: Martin Helm  
Besichtigt durch: Dominik Berroth



Auto Plus



**Abbildung 13:** Dokumente

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern