



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Hauptuntersuchung 11/2024 abgelaufen




Bild 15 : Reifendichtmittel 09/2023 abgelaufen




Bild 16 : Motorhaube starker Steinschlag mit einkerbung






Bild 17 : Motorhaube starker Steinschlag mit einkerbung



Bild 18 : Felge Winterradsatz vorn links zerkratzt



Bild 19 : Tür vorn links eingedellt




Bild 20 : Tür hinten links eingedellt



Bild 21 : Stoßfänger vorn leichte Steinschläge




Bild 22 : Kotflügel vorn rechts zerkratzt




Bild 23 : Stoßfänger vorn rechts Restspuren der Nachlackierung



Bild 24 : Tür hinten rechts leicht eingedellt



Bild 25 : Tür hinten rechts leicht eingedellt



Bild 26 : Stoßfänger hinten Ladekante leicht zerkratzt



Bild 27 : Stoßfänger hinten links Restspuren der Nachlackierung




Bild 28 : Seitenwand hinten links unterhalb leicht eingedellt




Bild 29 : Windschutzscheibe leichte Steinschläge