



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Fahrzeugschlüssel  
Bordmappe



Bild 15 : Schwellerblende rechts deformiert und verkratzt



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Türverkleidung hinten links ingerissen




Bild 19 : Ein zusammenhängender Schaden - Seitenwand rechts, Heckklappe und Rückleuchte außen rechts verkratzt



Bild 20 : Ein zusammenhängender Schaden - Seitenwand rechts, Heckklappe und Rückleuchte außen rechts verkratzt




Bild 21 : Stoßfänger hinten unfallbeschädigt



Bild 22 : Stoßfänger aufgeschoben und bleibend deformiert




Bild 23 : Stoßfängerverkleidung hinten unfallbeschädigt / verformt und verkratzt



Bild 24 : Motorhaube eingedellt und verkratzt



Bild 25 : Spiegelkappe rechts verschrammt



Bild 26 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 27 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur- im Detail



Bild 28 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 29 : Dach Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur