



Hüsches Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>GT-HC 19E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>000000824177-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>30875872</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq (2016->) Style Plug-In Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KMHC751DGMU247574</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>41215 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>15.02.2022 / 2021</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>14.02.2025 10:18 33442 Herzebrock-Clarholz</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Hybr.B/E ext. aufl.</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1580 ccm / 77 kW (105 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Phantom Black / MIC</b>
Lackart:	<b>Perleffekt</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>10.2026 / 10.2026</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Grau</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>30528 / 16.02.2024</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>3 - Durchschnittlich</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

	Allwetterreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:	<b>Kumho</b>	<b>205/-/R16/-- 7 mm</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>205/-/R16/-- 7 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>205/-/R16/-- 7 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>205/-/R16/-- 7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Kumho</b>	<b>205/-/R16/-- 7 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio- / Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrer-Informationssystem (Display 7,0 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Gurtstraffer



- Heckleuchten LED
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Leuchtweitenregelung
- Licht-aus-Automatik
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckscheibe heizbar
- Hochtöner
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung automatisch
- LM-Felgen 6,5x16 (5-Arm, Turbinen-Design)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW GDI-Hybrid
- Plug-in Hybrid
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Teil-LED (Abblendlicht)
- Seitenaufprallschutz
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sound-System Infinity (8 Lautsprecher)
- Start/Stop-Anlage
- Style-Paket
- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)

### Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtdickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	In Ordnung	✓	<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung	✓
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	In Ordnung
<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
3.	C-Säule Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



### Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair



### Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Türeinstieg lo.vo.	Beschädigt	Smart Repair
6.	Emblem mit Fahraassist.	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
7.	Bordwerkzeug	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur





2. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



3. C-Säule Hinten - Links  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Heckklappenverkleidung  
Kratzer - Smart Repair



5. Türeinstieg lo.vo.  
Beschädigt - Smart Repair



6. Emblem mit Fahraissist.  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**