



PEUGEOT 2008 1.5BLUEHDI S&S ACTIVE 110

VIN **VR3UDYHSKNJ576700**
Primera matriculación **24/02/2022**

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección **18/03/2025 9:15:20** Ubicación de la inspección **Cars&Cars**

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN **VR3UDYHSKNJ576700** Tipo de combustible **Diesel**
Tipo de carrocería **Todocamino** Marca **PEUGEOT**
Primera matriculación **24/02/2022** Modelo **2008 1.5BlueHDi S&S Active 110**

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves **2** Manual de instrucciones **Sí** Tipo de libro de mantenimiento **Libro de mantenimiento presente**
Ficha Técnica **No** Documento de matriculación **No**

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	5,0 mm	Dunlop	215/65 R 16 98 H	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Delantera Derecha	5,0 mm	Dunlop	215/65 R 16 98 H	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera Izquierda	6,0 mm	Dunlop	215/65 R 16 98 H	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera Derecha	6,0 mm	Dunlop	215/65 R 16 98 H	Todas las estaciones	Acero	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



2 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | ALETA DEL IZ

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



4 | CAJA RETROV EXT IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | PUERTA DELANT IZ

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



10 | ALETA DEL DR

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar

DAÑOS INTERIORES



1 | INTERIOR

Tipo	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



6 | KIT REPARACIÓN NEUMÁTICO

Tipo	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



7 | GUARNIC INT DER MALETERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe



8 | GUARNIC INT FRONTAL TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe



9 | GUARNIC TAPA TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe

FOTOS COMERCIALES

