



KIA PICANTO 1.0 CVT- DYNAMICS CONCEPT 49KW

VIN KNAB2511ALT636936
Primera matriculación 27/02/2020

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección 18/03/2025 10:04:28 Ubicación de la inspección Cars&Cars

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN KNAB2511ALT636936 Tipo de combustible Gasolina
Tipo de carrocería Berlina Marca Kia
Primera matriculación 27/02/2020 Modelo Picanto 1.0 CVT Eco-Dynamics Concept 49KW

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves 2 Manual de instrucciones Sí Tipo de libro de mantenimiento Falta el libro de mantenimiento
Ficha Técnica No Documento de matriculación No

NEUMÁTICOS

Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera Izquierda	4,0 mm	Kumho	175/65 R 14 86 T	Verano	Acero	No aplica
Delantera Derecha	4,0 mm	Kumho	175/65 R 14 86 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera Izquierda	5,0 mm	Kumho	175/65 R 14 86 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera Derecha	5,0 mm	Kumho	175/65 R 14 86 T	Verano	Acero	No aplica

DAÑOS EXTERIORES



1 | PARAGOLPES DELANTERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



2 | PLACA MATRÍCULA DELANTERA

Tipo	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar




3 | FARO DEL DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




4 | CAPÓ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | ALETA DEL IZ

Tipo	Esquirta
Modo de reparación	Aceptable



6 | CAJA RETROV EXT IZ

Tipo	Falta
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar



7 | PUERTA DELANT IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | ALETA TRAS IZ

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar




14 | PUERTA MALETERO TRAS

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



15 | LUZ TRAS DR

Tipo	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



16 | PARAGOLPES TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



17 | PUERTA DELANT DR

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



18 | ALETA DEL DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Pintar




19 | ANTENA

Tipo

Falta

Modo de reparación

Reemplazar



20 | TAPACUBOS RUEDA DEL DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Reemplazar




21 | TAPACUBOS RUEDA TRAS DR

Tipo

Rayado

Modo de reparación

Reemplazar



22 | TAPACUBOS RUEDA DEL IZ

Tipo

Rayado

Modo de reparación


Reemplazar

DAÑOS INTERIORES



9 | JUNTA DE PUERTA DEL IZ

Tipo	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar



10 | KIT REPARACIÓN NEUMÁTICO

Tipo	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



11 | GUARNIC INT FRONTAL TRAS

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe



12 | GUARNIC INT IZ MALETERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe



13 | GUARNIC INT DER MALETERO

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Importe

FOTOS COMERCIALES

