



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/NAvi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

11.03.2021	0588	BNN004164	2	1	70/5000	193
M1	AB				4029 - 4043	1740 - -
WAUZZZGB5MR035785			7		1390 - 1433	1175 - -
AUDI						
GB					130	1630
SDLACF1					855	820
FM5FM5DF008RT11C164BIAEM10B0					855	820
					69	3750
AI SPORTBACK						5
AUDI					195/55 R16 91V M+S	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					195/55 R16 91V M+S	
Schräghecklimousine						
715/2007*2018/1832AP					WEISS	0
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I					e1*2007/46*1892*16	
Benzin					01.10.2020	K18 GA685665
0001	36AP		999			

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Füllflasche abgelaufen



Bild 14 : Verkleidung Kofferraum zerkratzt




Bild 15 : T-Scheinwerferglas links beschädigt (Kunststoffscheibe geschmolzen)




Bild 16 : T-Scheinwerferglas links beschädigt (Kunststoffscheibe geschmolzen)




Bild 17 : T-Scheinwerferglas rechts beschädigt (Kunststoffscheibe beginnt zu schmelzen)



Bild 18 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 19 : Heckdeckel, eingedellt, Gebrauchsspur