



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

B	30.09.2020	0005	CEA00005 1	L	02	02	0135/05000	1	225
J	M1	AC		18	04709	-	19	1827	-
E	WBA6N71030FR22979		6	20	1442	-	6	001965	-
D.1	BMW			21	-		13	00075	0
	G3K			22	0037	03	002425	7.2	2425
	6N71			23	01100	7.2	01405	7.3	-
D.2	LAW50000			24	01100	8.2	01405	8.3	-
				25	076	0.2	03750	1.3	068
D.3	330E XDRIVE			26	01500	0.2	0750	5.5	-
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW			27	225/50 R17 98Y A C1				
	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			28	225/50 R17 98Y A C1				
5	KOMBILIMOUSINE			29	-				
V9	715/2007*2018/1832AP			30	SCHWARZ		11	9	
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			31	e1*2007/46*2017*03				
P.3	HYBR.B/E EXT.AUFL.			32	15.06.2020	17	K	16	FX568300
10	0025	36AP	01998	33	-				
22	7.2/8.2; +105 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *ZU P2/ P4: 55 KW/30MIN; NENNLEISTUNG 83 KW *DATUM ZUR EMISSIO NSKLASSE: 30.09.2020*								

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Tür vorne links eingedellt



Bild 15 : Tür hinten links eingedellt




Bild 16 : Türgriff vorne links zerkratzt



Bild 17 : Seitenwand hinten rechts eingedellt




Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau