

WBA6K31000FL04783

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	34.789 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	11 Monat(e)
Typ/Modell	320i	HU (Bericht lag vor)	02/2026
Fahrgestellnummer	WBA6K31000FL04783	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	15.03.2021	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung	02/2024, 25.569 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Spoiler - Kratzer - Smart Repair
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R19 93Y	Bridgestone	Sommerreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	255/35 R19 96Y	Bridgestone	Sommerreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH,
Partner TÜV SÜD
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38892641
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Michael Mehnert



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	320i	Laufleistung (abgelesen)	34.789 km
Fahrgestellnummer	WBA6K31000FL04783	Erstzulassung	15.03.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH,
Partner TÜV SÜD
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38892641
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Michael Mehnert



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 Ingenieurbüro Wester GmbH,
 Partner TÜV SÜD
 Venloer Str. 1041
 50829 Köln

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38892641
 Erstellt durch: Martin Helm
 Besichtigt durch: Michael Mehnert



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren