



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Motorhaube, Steinschlag



Bild 15 : Motorhaube, Steinschlag



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Kotflügel vorne links, deformiert




Bild 19 : Kotflügel vorne links, deformiert




Bild 20 : Kotflügel vorne links, deformiert



Bild 21 : Kotflügel vorne links, deformiert




Bild 22 : Tür vorne links, eingedellt




Bild 23 : Tür vorne links Kante, zerkratzt




Bild 24 : Tür vorne links Kante, zerkratzt



Bild 25 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 27 : Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt



Bild 28 : Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt



Bild 29 : Felge (Winter) vorne rechts, zerkratzt



Bild 30 : Felge (Winter) hinten links, zerkratzt



Bild 31 : Felge (Winter) hinten links, zerkratzt



Bild 32 : Felge (Winter) vorne links, zerkratzt



Bild 33 : Felge (Winter) vorne links, zerkratzt




Bild 34 : Winterreifen vorne rechts, eingerissen / abgefahren



Bild 35 : Winterreifen vorne rechts, eingerissen / abgefahren



Bild 36 : Winterreifen hinten links, eingerissen



Bild 37 : Winterreifen hinten links, eingerissen



Bild 38 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, smart repair



Bild 39 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, smart repair



Bild 40 : Tür vorne links Verriegelung, fehlt



Bild 41 : Tür vorne links Verriegelung, fehlt



Bild 42 : Sitz vorne links Sitzkissenbezug, fleckig



Bild 43 : Sitz vorne links Sitzkissenbezug / Sitzbank hinten Bezug, fleckig



Bild 44 : T- HU, fällig




Bild 45 : T- Service Bremsflüssigkeit, fällig