

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
4	3er GT	WBA3Y71020D156835	30.06.2014	182117

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.05.2025	97434	km	19.02.2018	Fällig	km	Fällig

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
ja	Stoßfänger V Farbunterschied

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	100,00 µm	Tür VR	117,00 µm	Tür HR	123,00 µm	Seitenteil HR	108,00 µm
Motorhaube	122,00 µm	Dach	117,00 µm	Heckklappe	106,00 µm		
Kotflügel VL	109,00 µm	Tür VL	119,00 µm	Tür HL	117,00 µm	Seitenteil HL	106,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	5,8 mm	Rad h.l.	5,7 mm	Rad v.r.	6,0 mm	Rad h.r.	5,6 mm	
Reifengröße:	225/50 R18 95V							

Felgen:

ohne Befund

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung	Lenkrad leichte Abnutzung	Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe	Schaltknopf abgenutzt	Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	L	Lack, Farbunterschied
Motorhaube		
Kotflügel VR		
Türe VR		
Türe HR		
Seitenwand HR	S	Kratzer
Stoßfänger hinten		
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL	P	Kratzer
Türe VL		
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: DSCH

Bewertung durchgeführt von: Jok

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____