



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Leichtmetallrad vorne rechts verschrammt




Bild 15 : Leichtmetallrad vorne rechts verschrammt



Bild 16 : Leichtmetallrad vorne rechts verschrammt



Bild 17 : Leichtmetallrad vorne rechts verschrammt



Bild 18 : Leichtmetallrad vorne links verschrammt




Bild 19 : Leichtmetallrad vorne links verschrammt




Bild 20 : Leichtmetallrad vorne links verschrammt




Bild 21 : Leichtmetallrad vorne links verschrammt



Bild 22 : Leichtmetallrad vorne links verschrammt



Bild 23 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 24 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 25 : Fahrersitz abgenutzt



Bild 26 : Fahrersitz abgenutzt




Bild 27 : Tür hinten links Delle



Bild 28 : Tür hinten links Delle



Bild 29 : Heckklappe Beklebung



Bild 30 : Stoßfängerverkleidung vorne unterhalb verschrammt



Bild 31 : Stoßfängerverkleidung vorne unterhalb verschrammt



Bild 32 : Stoßfängerverkleidung vorne unterhalb verschrammt



Bild 33 : Stoßfängerverkleidung vorne unterhalb verschrammt




Bild 34 : Reifendichtmittel abgelaufen