



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : 2x LM Felge Sommerräder glanzgedreht angefahren




Bild 19 : 2x LM Felge Sommerräder glanzgedreht angefahren



Bild 20 : Hagelschaden



Bild 21 : Hagelschaden




Bild 22 : Hagelschaden



Bild 23 : Hagelschaden



Bild 24 : Türverkleidung hinten links beschädigt



Bild 25 : LM Felge vorn rechts angefahren



Bild 26 : LM Felge hinten rechts Kratzer



Bild 27 : LM Felge hinten links angefahren



Bild 28 : LM Felge vorn links angefahren




Bild 29 : Hinterachsgetriebe undicht




Bild 30 : Auspuffblende hinten rechts fehlt