Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

SAP SE

Dietmar-Hopp-Allee 16

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.03.2025 **Protokollnummer: 38906586**Anlieferungsdatum: 18.03.2025





WBA71AA0905V47283

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	83.135 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	2 Monat(e)
Typ/Modell	X1 sDrive20i	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2025
Fahrgestellnummer	WBA71AA0905V47283	Leistung / Hubraum	131 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	09.06.2022	Polster/Farbe	1
Letzte Wartung	05/2024, 64.354 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
3	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Steinschlag - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Tür hinten rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
5	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort						
Keine	feststel	ellbar					

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

SAP SE

Dietmar-Hopp-Allee 16

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.03.2025 **Protokollnummer: 38906586**Anlieferungsdatum: 18.03.2025



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/60 R17 93H	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	205/60 R17 93H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/55 R17 97Y	Dunlop	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung. Techn. Änderungen vorbehalten Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

SAP SE

Dietmar-Hopp-Allee 16

69190 Walldorf

18.03.2025 Besichtigungsdatum: Protokollnummer: 38906586

Anlieferungsdatum: 18.03.2025



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	X1 sDrive20i	Laufleistung (abgelesen)	83.135 km
Fahrgestellnummer	WBA71AA0905V47283	Erstzulassung	09.06.2022

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbeildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.03.2025 Protokollnummer: 38906586 Anlieferungsdatum: 18.03.2025



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.03.2025 Protokollnummer: 38906586 Anlieferungsdatum: 18.03.2025





Abbildung 7: Innenraum





Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

SAP SE

Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Besichtigungsdatum: 18.03.2025 **Protokollnummer: 38906586**Anlieferungsdatum: 18.03.2025



Auto Plus



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.03.2025 Protokollnummer: 38906586 Anlieferungsdatum: 18.03.2025





Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.03.2025 Protokollnummer: 38906586

18.03.2025 Anlieferungsdatum:



Auto Plus



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

SAP SE

Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Besichtigungsdatum: 18.03.2025 **Protokollnummer: 38906586**Anlieferungsdatum: 18.03.2025

Auto Plus





Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

SAP SE

Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Besichtigungsdatum: 18.03.2025

Protokollnummer: 38906586

Anlieferungsdatum: 18.03.2025



Auto Plus



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) -



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.03.2025 Protokollnummer: 38906586 Anlieferungsdatum: 18.03.2025 Auto Plus

Checkliste

Vorhanden	Name
	ABE
	Abschleppöse
	Anhängekupplung abnehmbar
	Antenne
	Bordbuchmappe
	Bordwerkzeug
	Consumer Kabelkit
	Fernbedienung Standheizung
	Ladekabel
	Laderaumabdeckung / Rollo
	Leichtmetallfelgensatz komplett
	Navigations Datenträger
	Schlüssel Anhängerkupplung
	Serviceheft
	Tirefit Füllmittel
	Tirefit komplett
	Tirefit Kompressor
	Windschott