



WBA5X71090FJ95146

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	57 131 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	3 Monat(e)
Type/Modèle	330e	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	06/2025
Numéro de châssis	WBA5X71090FJ95146	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	23 juin 2020	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	07/2024, 46 397 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Erafilé - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière gauche - Erafilé - Pas de moins-value
3	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
4	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Indiqué par l'utilisateur / le client

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	225/50 R17 94H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95Y	Goodyear	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	255/40 R18 99Y	Goodyear	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 11 mars 2025

Numéro de protocole: 38791818

Date de livraison: 11 mars 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	330e	Kilométrage (Lu)	57 131 km
Numéro de châssis	WBA5X71090FJ95146	Première immatriculation	23 juin 2020

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

69190 Walldorf



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche... Erafé - Pas de moins-value



Dommage #4: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafé - Diminution de valeur

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

Date d'inspection: 11 mars 2025

Numéro de protocole: 38791818

Date de livraison: 11 mars 2025



Auto Plus

69190 Walldorf



Domage #4: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafé - Diminuti...
de valeur