



WBA5R11090FK69169

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	91 359 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	3 000 km
Type/Modèle	330i	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	06/2026
Numéro de châssis	WBA5R11090FK69169	Puissance / Cylindrée	190 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	8 déc. 2020	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	03/2024, 76 703 km	Peinture	
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Pneumatiques droite - Usé - Pas de moins-value
2	Porte ArG	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
3	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur
4	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente
5	Moteur	Capot de moteur haut / Cache - Dommages provoqués par les martres/rongeurs - Remplacer
6	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre
7	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Bosse, dommages peinture - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Toit, Panneau latéral arrière droit, Porte ArD, Effectué de manière professionnelle



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Pneus hiver	3mm - 3mm	Non OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/40 R19 93Y	Goodyear	Pneus été	7mm - 7mm	OK	
2	255/35 R19 96Y	Goodyear	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Date d'inspection: 27 févr. 2025
Numéro de protocole: 38630065
Date de livraison: 28 févr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	330i	Kilométrage (Lu)	91 359 km
Numéro de châssis	WBA5R11090FK69169	Première immatriculation	8 déc. 2020

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Date d'inspection: 27 févr. 2025
Numéro de protocole: 38630065
Date de livraison: 28 févr. 2025



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatiques droite - Usé - Pas de moins-value



Dommage #2: Porte ArG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommage #2: Porte ArG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Dommage #3: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Dommage #3: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminuti... de valeur



Dommage #4: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #4: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #5: Moteur: Capot de moteur haut / Cache - Dommage provoqué par les martres/rongeurs - Remplacer



Domage #5: Moteur: Capot de moteur haut / Cache - Dommage provoqué par les martres/rongeurs - Remplacer



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #6: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Hasso-Plattner-Ring 7
69190 Walldorf

Date d'inspection: 27 févr. 2025

Numéro de protocole: 38630065

Date de livraison: 28 févr. 2025



Auto Plus



Domage #7: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #7: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

Photos de la remise en peinture



Remises en peinture 1: Toit, Panneau latéral arrière droit, Porte ArD



Remises en peinture 1: Toit, Panneau latéral arrière droit, Porte ArD