Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Allane Mobility Consulting

GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.03.2025 Protokollnummer: 38853361 14.03.2025 Anlieferungsdatum:



Auto Plus



WBA11AJ050CG69644

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	103.458 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	-1.500 km
Typ/Modell	530d	HU (Bericht lag nicht vor)	04/2026
Fahrgestellnummer	WBA11AJ050CG69644	Leistung / Hubraum	210 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	02.03.2021	Polster/Farbe	1
Letzte Wartung	06/2024, 78.508 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug	
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug	
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern	
4	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair	
5	Fahrzeugdach	Schiebedach / Glas - Befund festlegen - einstellen/justieren	
6	Interieur	Innenraum (stark) - verschmutzt - reinigen	
7	Lenkanlage	Lenkrad - verkratzt / verschürft - Wertminderung	
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung	
9	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair	
10	2.Radsatz	2 Reifen (Seitlich abgefahren) - verschlissen - erneuern	
11	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung	
12	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern	
13	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern	
14	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	
15	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	
16	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern	
17	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	
18	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	
19	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug	
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug	

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

Allane Mobility Consulting

GmbH

Besichtigungsdatum: 14.03.2025 **Protokollnummer: 38853361**Anlieferungsdatum: 14.03.2025

Auto Plus

69190 Walldorf

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort		
Keine	Keine feststellbar		

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/55 R17 101H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Тур	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

Gutenbergstr. 13

70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

69190 Walldorf

Allane Mobility Consulting

GmbH

Besichtigungsdatum: Protokollnummer: Anlieferungsdatum:

14.03.2025

14.03.2025

38853361



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	530d	Laufleistung (abgelesen)	103.458 km
Fahrgestellnummer	WBA11AJ050CG69644	Erstzulassung	02.03.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort

Allane Mobility Consulting GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.03.2025 Protokollnummer: 38853361 Anlieferungsdatum: 14.03.2025

Auto Plus

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Allane Mobility Consulting

GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.03.2025 **Protokollnummer: 38853361**Anlieferungsdatum: 14.03.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Allane Mobility Consulting

GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38853361
Anlieferungsdatum: 14.03.2025





Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Allane Mobility Consulting

GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.03.2025 **Protokollnummer: 38853361**Anlieferungsdatum: 14.03.2025



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

69190 Walldorf

Allane Mobility Consulting

GmbH

Besichtigungsdatum: 14.03.2025 **Protokollnummer: 38853361**Anlieferungsdatum: 14.03.2025



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Allane Mobility Consulting

GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.03.2025 Protokollnummer: 38853361 Anlieferungsdatum: 14.03.2025



Auto Plus

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #4: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas -Befund festlegen - einstellen/justieren

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort


69190 Walldorf

Allane Mobility Consulting GmbH

Besichtigungsdatum: 14.03.2025 38853361 Protokollnummer: 14.03.2025 Anlieferungsdatum:



Beschädigung #6: Interieur: Innenraum (stark) - verschmutzt reinigen



Beschädigung #6: Interieur: Innenraum (stark) - verschmutzt reinigen



Beschädigung #6: Interieur: Innenraum (stark) - verschmutzt reinigen



Beschädigung #6: Interieur: Innenraum (stark) - verschmutzt reinigen



Beschädigung #6: Interieur: Innenraum (stark) - verschmutzt reinigen



Beschädigung #6: Interieur: Innenraum (stark) - verschmutzt reinigen

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Allane Mobility Consulting

GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.03.2025 **Protokollnummer: 38853361**Anlieferungsdatum: 14.03.2025



Beschädigung #6: Interieur: Innenraum (stark) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #7: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Lenkanlage: Lenkrad - verkratzt / verschü... - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

69190 Walldorf

Allane Mobility Consulting

GmbH

Besichtigungsdatum: Protokollnummer: 38853361 14.03.2025 Anlieferungsdatum:

14.03.2025





Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Reifen (Seitlich abgefahren) verschlissen - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Reifen (Seitlich abgefahre... verschlissen - erneuern



Beschädigung #10: 2.Radsatz: 2 Reifen (Seitlich abgefahre... verschlissen - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Allane Mobility Consulting

GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38853361
Anlieferungsdatum: 14.03.2025





Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #11: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Allane Mobility Consulting

GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.03.2025 **Protokollnummer: 38853361**Anlieferungsdatum: 14.03.2025



Beschädigung #14: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt /



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #14: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschü.. - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Allane Mobility Consulting

GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.03.2025
Protokollnummer: 38853361
Anlieferungsdatum: 14.03.2025





Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen Besichtigungsort

Allane Mobility Consulting

GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 14.03.2025 **Protokollnummer: 38853361**Anlieferungsdatum: 14.03.2025



Beschädigung #18: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

Gutenbergstr. 13 70771 Leinfelden-Echterdingen

BesichtigungsortAllane Mobility Consulting
GmbH

Besichtigungsdatum: 14.03.2025 Protokollnummer: 38853361 Anlieferungsdatum: 14.03.2025

Auto Plus

69190 Walldorf

Checkliste

Vorhanden	Name
	ABE
	Abschleppöse
	Anhängekupplung abnehmbar
	Antenne
	Bordbuchmappe
	Bordwerkzeug
	Consumer Kabelkit
	Fernbedienung Standheizung
	Ladekabel
	Laderaumabdeckung / Rollo
	Leichtmetallfelgensatz komplett
	Navigations Datenträger
	Schlüssel Anhängerkupplung
	Serviceheft
	Tirefit Füllmittel
	Tirefit komplett
	Tirefit Kompressor
	Windschott