

WBA11DX080CE10350

Informations concernant le véhicule

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|
| Opérateur | | Conditions d'inspection | Suffisant |
| Immatriculation du véhicule | | Kilométrage (Lu) | 171 932 km |
| Constructeur | BMW | Maintenance suivante dans | 24 000 km |
| Type/Modèle | 520d | Certificat de contrôle technique (Rapport disponible) | 01/2027 |
| Numéro de châssis | WBA11DX080CE10350 | Puissance / Cylindrée | 140 kW / 1 995 ccm |
| Première immatriculation | 17 févr. 2020 | Garnissage/Couleur | / |
| Dernière maintenance | | Peinture | |
| Type de carburant | Hybr.diesel/électr. | Boîte de vitesses | Automatique |

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

| N° | Groupe de pièces | Description |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | Roue / Pneumatiques | Jante alliage arrière droite - Eraflé - Pas de moins-value |
| 2 | Seuil gauche | Accès - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente |
| 3 | Habitacle | Sol de l'espace de chargement - Encrassé - Propre |
| 4 | Tableau de bord | Console centrale avant - Eraflé - Remplacer |
| 5 | Seuil droit | Habillage - Eraflé - Réparer et repeindre |
| 6 | Porte ArD | Porte - Eraflé - Réparer et repeindre |
| 7 | Vitrage | Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer |
| 8 | Pare-chocs arrière | Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre |
| 9 | Panneau latéral arrière droit | Paroi latérale - Déformé - Réparer et repeindre |
| 10 | Pare-chocs avant | Pare-chocs avant - Cassé/déchiré - Remplacer |

Traces d'usure

| N° | Groupe de pièces | Description |
|----|------------------|--|
| 1 | Carrosserie | Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value |
| 2 | Habitacle | Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value |

Pièces manquantes

Pièce manquante

Dommages pré-existants

| N° | Dommage pré-existant |
|----|--|
| 1 | Avant, Indiqué par l'utilisateur / le client |

Reprise de peinture constatée



| N° | Lieu |
|-------------------|------|
| Aucun constatable | |

Monte principale

| Essieu | Taille du pneu | Constructeur | Type de pneu | Profondeur du profil | Apte à la circulation | Homologation |
|--------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 225/55 R17 101V | Michelin | Pneus été | 7mm - 7mm | OK | |
| 2 | 225/55 R17 101V | Michelin | Pneus été | 6mm - 6mm | OK | |

Pneus supplémentaire

| Essieu | Taille du pneu | Constructeur | Type de pneu | Profondeur du profil | Apte à la circulation | Homologation |
|--------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 225/55 R17 101Y | Goodyear | Pneus été | 7mm - 7mm | OK | |
| 2 | 225/55 R17 101Y | Goodyear | Pneus été | 5mm - 5mm | OK | |

Remplacement

| Type | Taille du pneu | Constructeur | Type de pneu | Profondeur du profil | Date de fin de validité |
|---------|----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| Tirefit | | | | | 10/2025 |

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 18 mars 2025

Numéro de protocole: 38906526

Date de livraison: 18 mars 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Constructeur | BMW | Conditions d'inspection | Suffisant |
| Type/Modèle | 520d | Kilométrage (Lu) | 171 932 km |
| Numéro de châssis | WBA11DX080CE10350 | Première immatriculation | 17 févr. 2020 |

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle




Illustration 6: Habitacle

69190 Walldorf



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable




Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers




Illustration 17: Divers




Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers




Illustration 22: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #1: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Pas de moins-value



Dommage #2: Seuil gauche: Accès - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Dommage #2: Seuil gauche: Accès - Bosse, dommage peinture - Réparation intelligente



Dommage #3: Habitacle: Sol de l'espace de chargement - Encrassé - Propre



Dommage #3: Habitacle: Sol de l'espace de chargement - Encrassé - Propre

69190 Walldorf



Domage #4: Tableau de bord: Console centrale avant - Erafilé - Remplacer



Domage #4: Tableau de bord: Console centrale avant - Era... - Remplacer



Domage #5: Seuil droit: Habillage - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #5: Seuil droit: Habillage - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #6: Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #6: Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #7: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #7: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #7: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #9: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Déformé - Réparer et repeindre



Domage #9: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Déformé - Réparer et repeindre



Domage #9: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Déformé - Réparer et repeindre



Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Cassé/déchiré - Remplacer

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 18 mars 2025

Numéro de protocole: 38906526

Date de livraison: 18 mars 2025



Auto Plus



Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Cassé/déchiré - Remplacer



Domage #10: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Cassé/déchiré - Remplacer