

DEKRA Automobil GmbH  
Jakobshöhe 10, 41066 Mönchengladbach

Allane SE Rückgabeabteilung  
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2  
82049 Pullach i.Isartal

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Mönchengladbach  
Jakobshöhe 10  
41066 Mönchengladbach  
Telefon 02161 / 47956-0  
Fax 02161 / 47956-51  
E-Mail m-gladbach.  
automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Daniel Beck  
Tel. direkt 02161 47956-36  
Tel. mobil 0152 22912595

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**H VT257E**

**FIN**

**WAUZZZF21MN039762**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210004885  
Allane SE Rückgabeabteilung, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach i.Isartal  
03.03.2025, elektronisch durch Frau Nicole Radecker.  
06.03.2025, 14:45 Uhr, durch Herrn Marvin Frenzke bei Firma SL VK TGC  
Autotransporte, Friedrich-List-Allee 51, 41844 Wegberg ohne Anwesenheit einer  
bevollmächtigten Person.

Bewertet auf  
Betrifft

06.03.2025  
Vertragsnummer 72875074  
Auftragsnummer 30905431  
Rahmenkostenstelle ZUB

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-4.770,00 EUR
	ohne MwSt.	-4.008,39 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-4.355,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.659,65 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 268 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne rechts erhöhte Lackschichtdicke
- Tür vorne rechts erhöhte Lackschichtdicke
- Tür hinten rechts erhöhte Lackschichtdicke
- Seitenwand hinten rechts erhöhte Lackschichtdicke

Kofferraum und Rücksitzbank beladen, nur eingeschränkt prüfbar.

Der beigelegte Winterradsatz ist laut FIN-Abfrage kein Bestandteil der Auslieferungsausstattung.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.01.2021	Letzte Zulassung	19.01.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A6 Sport	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF21MN039762
HSN / TSN	0588 / BST	Schlüssel-Nr.	00000000
Km-Stand abgelesen	74572	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	185	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M,	Antriebsart	Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / SportContact6	S /O	4 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / SportContact6	S /O	4 mm
2 links	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / SportContact6	S /O	6 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / SportContact6	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 18 102 V	Continental / WinterContactTS850P	W /O	5 mm
225 / 55 R 18 102 V	Continental / WinterContactTS850P	W /O	5 mm
225 / 55 R 18 102 V	Continental / WinterContactTS850P	W /O	5 mm
225 / 55 R 18 102 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment i.V.m MMI Navigation plus mit MMI Touch response, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control (TFSI e), Audi drive select, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Bremssättel, rot lackiert, Dachhimmel Stoff, Dekoreinlage in Aluminium matt gebürstet dunkel, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, beleuchtet, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Funkschlüssel, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Komfortklimaautomatik 4-Zonen, Kopfstützen (4), LED-Scheinwerfer: Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht, Lackierung: Uni, Ladedose AC Typ 2, Ladekabel Mode 3, Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-D.m.Multif. plus u.Schaltwippen, unten abgeflacht, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, MMI Navigation plus mit MMI touch response, Mittelarmlehne vorn, Ottopartikelfilter, Paket Nichtraucher, Paket Optik schwarz, Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder, Vielspeichen Design, kontrastgrau, teilpoliert, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: Audi sound system, Schienensystem mit Fixierst, Sitzbezüge in Alcantara Frequenz/Leder Kombination mit S-Prägung, Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar Avant, Sitze: Sportsitze vorn, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Start-Stop-System, Telefon: Audi smartphone interface, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt), Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten, Zentralverriegelung, e-tron Ladesystem kompakt

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1D4	Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
6XL	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig aut. abblendend, mit Memory
GS5	Bedientasten in Glasoptik schwarz mit haptischem Feedback u. Aluminiumoptik Interieur
6NQ	Dachhimmel in Stoff schwarz

5ZC	Kopfstützen: variable Kopfstützen für Vordersitze Lackierung: Metallic
1XP	Lenkrad:Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus u.Lenkradheizung
QQ1	Paket Ambiente-Lichtpaket
PCC	Paket Assistenzpaket Tour
WDC	Paket Business
CE1	Rad: Leichtmetallräder 10-Speichen-Dynamik-Design
KA2	Rückfahrkamera
N5D	Sitzbezüge in Leder Valcona (für Individualkontursitze vorn ohne Sitzbelüftung)
PS8	Sitze: Individualkontursitze vorn mit Memory-Funktion
4A3	Sitzheizung vorn
5XF	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, ausziehbar
3Y4	Sonnenschutzrollo, manuell
QR9	Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital  
 letzte Wartung: am 07.09.2023 bei Kilometerstand 53.330  
 bis Wartung verbleiben: 0 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Inspektion fällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	250	100	-250	-210,08
2. Kühlmittelstand unter min., prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8)	5	100	-5	-4,20
3. 4x LM-Felge verschrammt, smart repair (Bild 9, 10, 11, 12, 13, 14)	600	100	-600	-504,20
4. Seitenwand vorne links verschrammt, smart repair (Bild 15)	100	100	-100	-84,03
5. Stoßfänger vorne verschrammt und verformt, erneuern (Bild 16, 17, 18, 19, 20, 21)	1.645	100	-1.645	-1.382,35
6. Motorhaube mehrere Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23, 24)	830	50	-415	-348,74
7. Stoßfänger Zierleiste links verschrammt, erneuern (Bild 25)	85	100	-85	-71,43
8. Dach verschmutzt (Umwelteinflüsse), polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 26)	30	100	-30	-25,21
9. Außenschweller rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 27)	400	100	-400	-336,13
10. Stoßfänger hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 28, 29, 30, 31)	555	100	-555	-466,39
11. Heckklappe verschrammt, smart repair (Bild 32)	100	100	-100	-84,03
12. Türgriff vorne links verschrammt, lackieren (Bild 33)	90	100	-90	-75,63
13. Türkante hinten links verschrammt, smart repair (Bild 34)	80	100	-80	-67,23
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>4.770</b>		<b>-4.355</b>	<b>-3.659,65</b>

---

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Türverkleidung hinten rechts Zierleiste Kratzer,  
Außenspiegelgehäuse links Kratzer,  
Frontscheibe Steinschlag,  
Türkante vorne links Kratzer,

---

## Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Für den Fachbereich  
Daniel Beck  
Dipl.-Ing. (DH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.